Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 756**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO** | **RUC.** | 1051482-1 |
| **DOMICILIO:** | Tte. Alcorta Nº 125 c/Avda. Fernando de la Mora | **TERL/FAX:** | (021)557 826 |
| **F. EMISIÓN:** | 10/11/2022 | **F. ENTREGA:** | 17/11/2022 |
| **LUGAR ENTREGA** | TALLER DNA | | |

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion de frenos delanteros - Provision de bomba central de freno. | 1.127.432 | - | - | 1.127.432 |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion de frenos delanteros - Cambio de fluido circuito de freno. | 93.058 | - | - | 93.058 |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion de frenos delanteros - Materiales Auxiliares. | 298.784 | - | - | 298.784 |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion de frenos delanteros - Mano de obra. | 551.970 | - | - | 551.970 |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion suspension delantera - Rotulas inferiores cada uno. | 364.583 | - | - | 364.583 |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion suspension delantera - Rotulas superiores cada uno. | 365.181 | - | - | 365.181 |
| 2 | Dos | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion suspension delantera - Provision y cambio de Precap LH RH. | 356.523 | - | - | 713.046 |
| 2 | Dos | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion suspension delantera - Materiales Auxiliares. | 331.060 | - | - | 662.120 |

| (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas | | |

Página 1 de 2

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

**N° 756**

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion suspension delantera - Mano de obra. | 680.817 | - | - | 680.817 |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion de sistema de direccion - Alineacion y control de pisada. | 219.988 | - | - | 219.988 |
| 1 | Uno | ISUZU DMAX AÑO 2012.Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.Reparacion de sistema de direccion - Balanceo 4 ruedas. | 134.394 | - | - | 134.394 |
| SUB-TOTALES | | | | 0 | 0 | 5.211.373 |
| TOTAL A PAGAR: Guaraníes Cinco millones doscientos once mil trescientos setenta y tres.- | | | | | | 5.211.373 |
| Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 473.761.- Total IVA: 473.761.- | | | | | | |

| Observaciones: PROVISION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO.- | Res. N° | Dict. UOC N° | CC N° | CDP N° | Saldo Anterior | Monto | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1018 | 424/2022 | LP-23015-22-219381 | 182/22 | 248.465.691 | 5.211.373 | 243.254.318 |

| (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Lic. Carlos A. Zárate G. Jefe Interino Dpto. de Transporte Dirección Nacional de Aduanas | | |