ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 25 de setiembre de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA FORTUNER **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2016

R/M Nº
1080

Chapa Nº _BXA 031_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				5,1	120.000	612.000
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO				1	460.000	460.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	209.900	209.900
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
JUNTA TAPÓN CARTER				1	10.000	10.000
ACEITE MOTOR 15W 50 POR LITRO				6,9	55.000	379.500
ACEITE DE CAJA 75W 90 POR LITRO				3,2	99.700	319.040
SERVICIO DE ENGRASE DE RULEMANES Y ALEMITES				1	25.000	25.000
					TOTAL	2.110.240

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan a contrato. Oscar R. Yegutzamon Obelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. Lopez Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

1080

PRESUPUESTO

Fecha: 25/09/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJYZ59G403068191
Chapa: BXA031 – FORTUNER 2016. 5 cil. Dptal. SDM.
Color: NEGRO
Kilometraje: 183277
Orden Nro.: T11-I-32110
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 3211011
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	1.1.8 Mano de Obra	5,1	109.091	556.364	0	55.636	612.000	0
A99	11.1.2 Filtro de aire acondicionado	1,00	418.182	418.182	0	41.818	460.000	0
A99	1.1.2 Filtro de combustible	1,00	190.818	190.818	0	19.082	209.900	0
A99	1.1.3 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	1.1.5 Junta tapón carter	1,00	9.091	9.091	0	909	10.000	0
LUB01	1.1.1 Aceite motor 15W50 por litro	6,90	50.000	345.000	0	34.500	379.500	0
LUB01	2.1.1 Aceite de caja 75w90 por litro	3,20	90.636	290.035	0	29.005	319.040	0
LUB01	1.1.6 Servicio de engrase de rulemanes y alemites	1,00	22.727	22.727	0	2.273	25.000	0
	Total General:				0	191.840		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		2.110.240	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**SECCION TALLERES**
REF	:	Solicitud de mantenimiento y reparación
FECHA	:	25 / 09 / 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación para el vehículo marca **TOYOTA FORTUNER, Chapa N° BXA 031,** a cargo de la Gcia. Dptl. de Administración del BNF.

Atentamente,

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

V° B°
DIV. SERV. GRALES.
Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración