ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 27 de enero de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1187

Chapa Nº _EAH 332_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1	45.000	45.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	177.000	177.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	290.000	290.000
FILTRO DE AIRE				1	100.000	100.000
MANO DE OBRA				2	110.000	220.000
					TOTAL	1.057.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar D. Leguizamón Ortiz. Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Transporte Gerencia Departamental de Administración

1187

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175501

2012. Tesorería.

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474355	*CHAPA:*	EAH 332	*KM:*	210,990
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	27/01/2025

Item.	*Discriminación Repuestos*	*Cant.*	*Precio Unit.*	*10%*
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
17 – 1.24	Filtro de combustible.	1	290,000	290,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
17 – 1.34	Mano de Obra	2	110,000	220,000
	TOTAL GS.			*1,057,000*

TOTAL GENERAL	*1,057,000*

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**DIVISION DE TESORERIA**
REF	:	REPARACION Y MANTENIMIENTO
FECHA	:	27 / 01 / 2025

Solicitamos por medio de la presente, el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° EAH 332,** a nuestro cargo.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
ENCARGADO
Sección Transporte de Valores

SIXTO MIGUEL ROJAS
Encargado División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería

Vº. Bº.
División Transporte