ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 23 de octubre de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKS 107_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
684							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				5,00	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
MANO DE OBRA				3,00	110.000	330.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	290.000	290.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACOMDICIONADO				1,00	177.000	177.000
JUEGO DE PASTILLAS DELANTEROS				1,00	717.000	717.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	494.000	494.000
FLUIDO DE FRENO				1,00	50.000	50.000
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1,00	110.000	110.000
BULBO DE MARCHA ATRÁS				1,00	73.000	73.000
MOTOR DE ARRANQUE COMPLETO				1,00	2.262.000	2.262.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	15.000	30.000
BUJES CENTRAL ESTABILIZADOR				2,00	41.000	82.000
BUJES TRASEROS				2,00	215.000	430.000
JUEGO DE BUJES TRASEROS				1,00	1.650.000	1.650.000
BIELETAS ESTABILIZADORAS				2,00	203.000	406.000
CORREA DE ALTERNADOR				1,00	415.000	415.000
MANO DE OBRA				19,00	110.000	2.090.000
					TOTAL	9.976.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Ag. Litoral

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. *Oscar R. Legüizamón Ovelar* *Asistente Sección Talleres* *Banco Nacional de Fomento*	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	*Emilio A. Maldonado C.* *Jefe* *División de Servicios Generales*

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173090

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 23/10/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU474801
CHAPA:	BKS 107	**COLOR:**	GRIS		
KM:	279,439	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.34	Mano de Obra	3	110,000	330,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
17 – 1.24	Filtro de combustible.	1	290,000	290,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero.	1	717,000	717,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	494,000	494,000
12 – 1.8	Fluido de freno.	1	50,000	50,000
18 – 1.10	Alineaci?n y balanceo.	1	110,000	110,000
16 – 1.11	Bulbo de marcha atr?s.	1	73,000	73,000
14 – 1.5	Motor de arranque completo.	1	2,262,000	2,262,000
16 – 1.2	Focos de filamentos.	2	15,000	30,000
13 – 1.5	Bujes central estabilizador.	2	41,000	82,000
21 – 1.2	Bujes traseros.	2	215,000	430,000
21 – 1.7	Juego de bujes traseros.	1	1,650,000	1,650,000
21 – 1.3	Bieletas estabilizadoras.	2	203,000	406,000
15 – 1.3	Correa de Alternador.	1	415,000	415,000
21 – 1.9	Mano de Obra	19	110,000	2,090,000
	TOTAL GS.			**9,976,000**

TOTAL GENERAL	**9,976,000**

V/o. Bº CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF