FUERZAS ARMADAS DE LA NACION

DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco

TEL.: 449 002 - 497400

Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE SERVICIO

Nº : 48

Ciudad / Localidad

Asunción , 22 de octubre de 2020.

Programa:	1	*Central.*		
Actividad :	42	*Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.*		
Unidad Responsable:	260	*Direccion de Apoyo de Servicio*		*80002514-8*
Señor(es):	*CONDOR S.A.C.I.*		*R.U.C.:*	*CO-12005-20-187950*
Dirección:	*Bernardino Gorostiaga c/ Guaraníes*		*C.C.*	

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO Nº 07/2020, Adjudicada por Resolución Nº 07/20, conforme al Contrato Nº 36/2019, Sirvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Mantenimiento de picos inyectores, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	1.402.500	1.402.500
1	Unidad	Cambio de fibra de freno delantero, con rectificacion de tambor, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	1.783.650	1.783.650
1	Unidad	Juego de repero bomba auxiliar de embrague, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	1.051.875	1.051.875
1	Unidad	Cambio de amortiguador delantero, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	1.003.750	1.003.750
1	Unidad	Rulemanes, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	965.800	965.800
1	Unidad	Cambio de filtro de combustible, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	318.036	318.036
1	Unidad	Cambio de prefiltro de combustible, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	386.100	386.100
1	Unidad	Cambio de filtro de aceite, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	398.200	398.200
1	Unidad	Cambio filtro de aire, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	827.750	827.750
1	Unidad	Reparacion de cardan, Camion marca Mercedes Benz, modelo L-1624/51, año 2016, motor nº 906973U1166344; chassis Nº 9BM695010GB026417, Chapa Nº EAJ541	-	584.375	584.375
					8.722.036

Son Guaraníes (letras): Ocho millones, setecientos veintidos mil, treinta y seis.

Plazo de entrega	27-oct	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto de Transporte
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-42-260-244-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.

B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.

C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, Nota de Factura y Nota de Remisión

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dtor Administrativo DIAPSER

ARMADA PARAGUAYA Dirección de Apoyo de Servicio DIRECCION

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPENDENCIA SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
DIAPSER - Dpto. de Transporte	Contrato Nº 36/2020.	LCO Nº 07/2020

Recibí conforme:

Nombre: Oscar Agüero Firma: Oscar Agüero Fecha: 19/11/2020

Oscar Agüero
Auxiliar del Dpto. de Licitaciones
Condor S.A.C.I.

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor