POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

# ORDEN DE SERVICIO Nº 024

Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

Fecha: *30/7/2021*

**DATOS DEL VEHICULO**

CHAPA N°: EAJ 793 PY
CHASIS N°: 5AFJ5BCD901215466
DEPENDENCIA: COMISARÍA N° 24 ASUNCIÓN

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

**Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:**

| CANTIDAD | ITEM | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario Respuesto | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Juego de pastillas de freno delantero | 1.121.250 | 1.121.250 |
| 1 | 1.2 | Discos de Frenos delantero | 1.668.420 | 1.668.420 |
| 2 | 1.4 | Cilindros de frenos tras. | 288.834 | 577.668 |
| 4 | 1.14 | Cementado de zapatas | 113.022 | 452.088 |
| 2 | 1.15 | Rectificacion de tambores de fr tras | 111.228 | 222.456 |
| 4 | 1.25 | Perno de mordaza | 155.719 | 622.876 |
| 1 | 1.32 | Sensor ABS de rueda del izq | 1.390.350 | 1.390.350 |
| 2 | 1.37 | Mano de Obra | 19.500 | 39.000 |
| 2 | 2.1 | Amortiguadores | 1.019.590 | 2.039.180 |
| 2 | 2.3 | Rotulas superiores | 648.830 | 1.297.660 |
| 1 | 2.18 | Ruleman de maza delantera int | 1.153.000 | 1.153.000 |
| 1 | 2.19 | Ruleman de maza delantera ext | 1.153.000 | 1.153.000 |
| 1 | 2.20 | Reten de maza delantera | 122.351 | 122.351 |
| 3 | 2.29 | Mano de Obra | 19.500 | 58.500 |
| 1 | 4.1 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | 845.333 | 845.333 |
| 1 | 4.2 | Rotor de Alternador | 378.175 | 378.175 |
| 1 | 4.3 | Estator de Alternador | 355.930 | 355.930 |
| 1 | 4.4 | Correa de Alternador | 244.702 | 244.702 |
| 1 | 4.5 | Rulemanes de Alternador | 88.982 | 88.982 |
| 1 | 4.6 | Polea de alternador | 155.719 | 155.719 |
| 1 | 4.7 | Carcasa Trasera de Alternador | 778.596 | 778.596 |
| 1 | 4.8 | Carcasa delantera de alternador | 244.702 | 244.702 |
| 1 | 4.9 | Rebobinado de campo | 278.070 | 278.070 |
| 2 | 4.11 | Mano de Obra | 19.500 | 39.000 |
| 1 | 5.1 | Foco de Alta y Baja | 66.737 | 66.737 |
| 2 | 5.2 | Focos de filamentos | 11.123 | 22.246 |
| 2 | 5.7 | Faro trasero | 333.684 | 667.368 |
| 2 | 5.35 | Mano de Obra | 19.500 | 39.000 |
| 1 | 6.29 | Filtro de aceite | 645.122 | 645.122 |
| 1 | 6.30 | Filtro de Aire | 255.824 | 255.824 |
| 1 | 6.31 | Filtro de Combustible | 250.263 | 250.263 |
| 8 | 6.32 | Cambio de aceite motor p/ Litro | 50.053 | 400.424 |
| 3 | 7.28 | Cambio de aceite de diferencial p/ Litro | 50.053 | 150.159 |
| 1 | 7.29 | Mano de Obra | 19.500 | 19.500 |
| 4 | 12.16 | Cambio de aceite de caja p/Litro | 50.053 | 200.212 |
| 1 | 13.1 | Plato de Presion | 2.602.735 | 2.602.735 |
| 1 | 13.2 | Disco | 1.468.210 | 1.468.210 |
| 1 | 13.3 | Cojinete de empuje | 900.000 | 900.000 |
| 4 | 13.16 | Mano de Obra | 19.500 | 78.000 |
| | | TOTAL | | 23.092.808 |

**Son guaranies: Veintitres millones noventa y dos mil ochocientos ocho** ----------

**Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículo de la Policía Nacional"**

OBS: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

MARIO CIBILS
Gilco Par S.R.L.

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

MIGUEL ANGEL JARA A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

49

39

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

# ORDEN DE SERVICIO Nº 023

Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

Fecha: *30/7/2021*

**DATOS DEL VEHICULO**

CHAPA N°: EAJ 817 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD001215341
DEPENDENCIA: COMISARÍA N° 23 ASUNCIÓN

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

**Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:**

| CANTIDAD | ITEM | DESCRIPCIÓN | Precio Unitario Respuesto | Precio Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Juego de pastillas de freno delantero | 1.121.250 | 1.121.250 |
| 2 | 1.13 | Rectificacion de discos de freno | 111.228 | 222.456 |
| 4 | 1.14 | Cementado de zapatas | 113.022 | 452.088 |
| 2 | 1.15 | Rectificacion de tambores de fr tras | 111.228 | 222.456 |
| 3 | 1.37 | Mano de Obra | 19.500 | 58.500 |
| 2 | 2.1 | Amortiguadores | 1.019.590 | 2.039.180 |
| 2 | 2.2 | Rotulas inferiores | 648.830 | 1.297.660 |
| 2 | 2.3 | Rotulas superiores | 648.830 | 1.297.660 |
| 4 | 2.4 | Bujes de parrilla superior | 155.719 | 622.876 |
| 4 | 2.5 | Bujes de parrilla inferior del. | 155.719 | 622.876 |
| 2 | 2.8 | Buje estabilizador central | 72.298 | 144.596 |
| 1 | 2.18 | Ruleman de maza delantera int | 1.153.000 | 1.153.000 |
| 1 | 2.19 | Ruleman de maza delantera ext | 1.153.000 | 1.153.000 |
| 1 | 2.20 | Reten de maza delantera | 122.351 | 122.351 |
| 6 | 2.29 | Mano de Obra | 19.500 | 117.000 |
| 4 | 5.10 | Focos LED Baliza techo | 44.491 | 177.964 |
| 1 | 6.29 | Filtro de aceite | 645.122 | 645.122 |
| 1 | 6.30 | Filtro de Aire | 255.824 | 255.824 |
| 1 | 6.31 | Filtro de Combustible | 250.263 | 250.263 |
| 8 | 6.32 | Cambio de aceite motor p/ Litro | 50.053 | 400.424 |
| 1 | 6.56 | Tensor correa | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 1 | 6.57 | Correa dentada | 980.000 | 980.000 |
| 2 | 6.58 | Mano de Obra | 19.500 | 39.000 |
| 1 | 8.2 | Precap | 378.175 | 378.175 |
| 1 | 9.13 | Valvula expansora | 166.842 | 166.842 |
| 1 | 9.14 | Filtro recibidor de A.Ac. | 194.649 | 194.649 |
| 1 | 9.15 | Gas refrigerante 134 A | 133.474 | 133.474 |
| 1 | 9.17 | Compresor de A. Ac | 2.558.244 | 2.558.244 |
| 4 | 12.16 | Cambio de aceite de caja p/Litro | 50.053 | 200.212 |
| 2 | 15.1 | Amortiguadores traseros | 333.684 | 667.368 |
| 8 | 15.2 | Bujes de el?sticos | 22.246 | 177.968 |
| 1 | 15.4 | Curva el?stico | 611.754 | 611.754 |
| 1 | 15.5 | Centro el?stico | 133.474 | 133.474 |
| 1 | 15.10 | Perno elastico | 50.053 | 50.053 |
| 2 | 15.13 | Mano de Obra | 19.500 | 39.000 |
| 1 | 17.11 | Sensor de Flujo de Aire | 1.557.192 | 1.557.192 |
| 1 | 17.13 | Caudalimetro | 4.004.208 | 4.004.208 |
| 1 | 17.14 | Rail de combustible | 278.070 | 278.070 |
| | | TOTAL | | 26.146.229 |

**Son guaranies: Veintiseis millones ciento cuarenta y seis mil doscientos veintinueve ----------**

**Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"**

OBS: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

**MARIO CIBILS**
**Gilco Par S.R.L.**

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

MIGUEL ÁNGEL JARA A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador