DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	6	**CHEVROLET S-10 - 2005 (EAD 242)**				
***	6.161	Cubiertas	Unid.	4	980.000	3.920.000
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**3.920.000**

SON GUARANIES: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.
CONTRATISTA:

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	11	**VOLKSWAGEN GOL - 2014 (YAL 711)**				
***	11.30	Cambiar guardapolvo de homocinética c u	Unid.	2	204.167	408.334
***	11.38	Cambio ruleman de masa delantera	Unid.	1	285.833	285.833
***	11.41	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1	106.167	106.167
***	11.45	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4	204.167	816.668
***	11.98	Reparar alternador	Unid.	1	1.225.000	1.225.000
***	11.131	Cambiar pico inyector	Unid.	2	653.333	1.306.666
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**4.148.668**

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L

CONTRATISTA:

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	9	**VOLKSWAGEN GOL - 2011 (BGP 450)**				
***	9.32	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1	81.667	81.667
***	9.38	Cambio de ruleman de masa delantera	Unid.	2	285.833	571.666
***	9.40	Cambio extremo de dirección	Unid.	2	122.500	245.000
***	9.43	Cambiar amortiguador delantero c u	Unid.	2	449.167	898.334
***	9.45	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4	204.167	816.668
***	9.46	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2	187.833	375.666
***	9.99	Cambiar correa de alternador	Unid.	1	204.167	204.167
***	9.116	Cambiar junta tapa balancin	Unid.	1	40.833	40.833
***	9.125	Cambiar correa	Unid.	1	122.500	122.500
***	9.126	Cambiar sensor de velocimetro	Unid.	1	106.167	106.167
***	9.127	Cambiar tensor de correa	Unid.	1	163.333	163.333
***	9.129	Cambiar guia de correa	Unid.	1	106.167	106.167
***	9.131	Cambiar pico inyector	Unid.	4	653.333	2.613.332
***	9.132	Cambiar ventilador de motor	Unid.	1	285.833	285.833
***	9.139	Carga de gas	Unid.	1	367.500	367.500
***	9.140	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	Unid.	1	653.333	653.333
***	9.141	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	Unid.	1	980.000	980.000
***	9.142	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	4	36.750	147.000
***	9.143	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1	98.000	98.000
***	9.144	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1	122.500	122.500
***	9.145	Cambio de filtro de aire	Unid.	1	106.167	106.167
***	9.146	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1	81.667	81.667
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**9.187.500**

SON GUARANIES: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA:

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	7	**NISSAN FRONTIER - 2012 (EAG 594)**				
***	7.168	Cubiertas	Unid.	4	1.225.000	4.900.000
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**4.900.000**

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA:

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	6	**CHEVROLET S-10 - 2005 (EAD 226)**				-
***	6.10	Cambiar soporte de caja	Unid.	1	530.833	530.833
***	6.11	Cambio de engranaje	Unid.	1	2.041.667	2.041.667
***	6.15	Cambiar centralizador cardan	Unid.	1	612.500	612.500
***	6.16	Cambiar cruceta cardan	Unid.	1	449.167	449.167
***	6.17	Cambiar reten de piñon	Unid.	1	506.333	506.333
***	6.18	Cambiar ruleman de piñon	Unid.	1	392.000	392.000
***	6.19	Cambiar ruleman de corona	Unid.	1	408.333	408.333
***	6.20	Cambiar corona y piñon diferencial trasero	Unid.	1	3.430.000	3.430.000
***	6.21	Cambiar calce del engranaje del satelite planetario	Unid.	1	506.333	506.333
***	6.22	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unid.	1	506.333	506.333
***	6.23	Cambiar rulemanes de diferencial	Unid.	1	432.833	432.833
***	6.24	Cambiar engranaje del satelite y planetario	Unid.	1	1.470.000	1.470.000
***	6.38	Cambio de ruleman punta eje	Unid.	1	367.500	367.500
***	6.39	Cambio de reten punta eje	Unid.	1	212.333	212.333
***	6.47	Cambiar amortiguador trasero c u	Unid.	1	449.167	449.167
***	6.48	Cambiar amortiguador delantero c u	Unid.	1	530.833	530.833
***	6.49	Cambiar buje parrilla superior	Unid.	1	228.667	228.667
***	6.54	Cambiar rótula inferior	Unid.	1	473.667	473.667
***	6.55	Cambiar rótula superior	Unid.	1	530.833	530.833
***	6.64	Cambiar disco de embrague	Unid.	1	980.000	980.000
***	6.66	Cambiar cojinete de empuje	Unid.	1	367.500	367.500
***	6.67	Cambiar plato de presión	Unid.	1	1.102.500	1.102.500
***	6.68	Cambiar ruleman piloto	Unid.	1	122.500	122.500
***	6.75	Rectificación volante motor	Unid.	1	81.667	81.667
***	6.76	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1	530.833	530.833
***	6.78	Rectificar discos de freno - ambos	Unid.	1	163.333	163.333
***	6.79	Cambiar fibras freno- ambos	Unid.	1	3.920.000	3.920.000
***	6.83	Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unid.	1	163.333	163.333
***	6.142	Reparar Radiador	Unid.	1	449.167	449.167
***	6.144	Limpieza de tanque de combustible	Unid.	1	1.633.333	1.633.333
***	6.145	Cambio de turbo	Unid.	1	3.266.667	3.266.667
						-
						-
						-
					TOTAL	**26.860.165**

SON GUARANIES: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA:

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	2	**HYUNDAI SANTA FE - 2011 (BHY 499)**				-
***	2.5	Caja de valvulas	Unid.	1	1.257.667	1.257.667
***	2.6	Sensor de caja	Unid.	1	539.000	539.000
***	2.7	Reten	Unid.	1	89.833	89.833
***	2.146	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	8	34.586	276.688
***	2.147	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1	134.750	134.750
***	2.148	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1	89.833	89.833
***	2.149	Cambio de filtro de aire	Unid.	1	224.583	224.583
***	2.150	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1	179.667	179.667
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**2.792.021**

SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL VEINTIUNO.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA: MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	4	**MINI VAN HYUNDAI H1 - 2011 (BJN 689)**				-
***	4.10	Cambiar soporte de caja	Unid.	1	449.167	449.167
***	4.14	Cambio de reten	Unid.	1	114.987	114.987
***	4.15	Cambiar centralizador cardan	Unid.	1	646.800	646.800
***	4.84	Cambiar focos por unidad	Unid.	2	26.950	53.900
***	4.88	Cambiar terminal de bateria	Unid.	1	26.950	26.950
***	4.89	Colocar relay luz alta	Unid.	1	85.342	85.342
***	4.91	Reparación de motor de arranque	Unid.	1	251.533	251.533
***	4.98	Reparar alternador	Unid.	1	530.017	530.017
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**2.158.696**

SON GUARANIES: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA: MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	8	**NISSAN FRONTIER - 2013 (EAH 392)**				
***	8.52	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1	122.500	122.500
***	8.101	Cambiar regulador de voltaje	Unid.	1	694.167	694.167
***	8.106	Reparación de motor de arranque	Unid.	1	1.225.000	1.225.000
***	8.107	Cambiar cepillo limpia parabrisas	Unid.	1	122.500	122.500
***	8.113	Reparar alternador	Unid.	1	1.470.000	1.470.000
***	8.114	Cambiar correa de alternador	Unid.	1	130.667	130.667
***	8.157	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	8	36.750	294.000
***	8.158	Cambio de filtro de combustible	Unid.	2	163.333	326.666
***	8.159	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1	204.167	204.167
***	8.160	Cambio de filtro de aire	Unid.	1	147.000	147.000
***	8.161	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1	81.667	81.667
***	8.163	Cambio de aceite de caja y diferencial p litro	Unid.	5	36.750	183.750
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**5.002.084**

SON GUARANIES: CINCO MILLONES DOS MIL OCHENTA Y CUATRO.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA: MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LPN N° 48/2019 | **Contrato N° 65/2019**

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC

Proveedor: GILCO PAR S.R.L.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
***	16	**MITSUBISHI L200 - 2012 (BHZ 770)**				-
***	16.27	Cambiar muñequines c u	Unid.	2	285.833	571.666
***	16.28	Cambiar brazo zeta	Unid.	1	612.500	612.500
***	16.40	Cambio de ruleman punta eje	Unid.	4	563.500	2.254.000
***	16.41	Cambio de reten punta eje	Unid.	2	563.500	1.127.000
***	16.47	Reparar sinfin de dirección	Unid.	1	1.225.000	1.225.000
***	16.48	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1	204.167	204.167
***	16.53	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2	212.333	424.666
***	16.59	Cambiar buje elásticos-completo	Unid.	1	408.333	408.333
***	16.61	Cambiar grillete de elástico	Unid.	2	81.667	163.334
***	16.62	Cambiar centro elástico	Unid.	2	81.667	163.334
***	16.63	Cambiar juego de bieleta	Unid.	1	122.500	122.500
***	16.78	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1	367.500	367.500
***	16.80	Rectificar discos de freno-ambos	Unid.	1	163.333	163.333
***	16.81	Cambiar fibras freno-ambos	Unid.	1	392.000	392.000
***	16.85	Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unid.	1	163.333	163.333
***	16.86	Cambiar servofreno	Unid.	1	1.306.667	1.306.667
***	16.87	Cambiar cilindro de freno trasero	Unid.	2	326.667	653.334
***	16.110	Cambiar correa de alternador	Unid.	1	204.167	204.167
***	16.125	Cambiar reten frente motor	Unid.	2	204.167	408.334
***	16.126	Cambiar soporte motor	Unid.	2	530.833	1.061.666
***	16.138	Cambiar tensor de correa	Unid.	1	612.500	612.500
***	16.141	Reparar bomba inyectora	Unid.	1	2.858.333	2.858.333
***	16.153	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	8	367.500	2.940.000
***	16.154	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1	204.167	204.167
***	16.155	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1	163.333	163.333
***	16.156	Cambio de filtro de aire	Unid.	1	171.500	171.500
***	16.157	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1	81.667	81.667
***	16.158	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unid.	1	36.750	36.750
***	16.159	Cambio de aceite de caja y diferencial p litro	Unid.	5	36.750	183.750
***	16.166	Cubiertas	Unid.	4	980.000	3.920.000
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	**23.168.834**

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO.-

FECHA: 05/08/19

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: CRISTHIAN SALGUEIRO

FISCAL ADJUNTO: CARLOS CHAMORRO

CONTRATISTA:

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Número del Llamado: LPN N° 48/2019	**Numero de Contrato: 65/2019**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y OTROS DE LA DINAC		
Ubicación: AISP	**Monto contratado: Gs. 2.750.000.000.-** **Monto certificado: Gs. 82.137.968.-**	
Proveedor: GILCO PAR S.R.L.		
Periodo: 2019		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: CRISTIAN SALGUEIRO	**s/ Res. N° 1160/2019**	**AERA N° ----------**
Fiscal Adjunto: CARLOS CHAMORRO	**s/ Res. N° 1160/2019**	**AERA N° ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 14 días del mes de agosto del año 2019.

Certifican	
Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**
Observaciones:	
V° B°	
Observaciones:	

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	6	**CHEVROLET S-10 - 2005 (EAD 242)**		
***	6.161	Cubiertas	Unid.	4
===	====	==========	=====	======

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	11	**VOLKSWAGEN GOL - 2014 (YAL 711)**		
***	11.30	Cambiar guardapolvo de homocinética c u	Unid.	2
***	11.38	Cambio ruleman de masa delantera	Unid.	1
***	11.41	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1
***	11.45	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4
***	11.98	Reparar alternador	Unid.	1
***	11.131	Cambiar pico inyector	Unid.	2
===	====	==========	=====	======

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	9	**VOLKSWAGEN GOL - 2011 (BGP 450)**		
***	9.32	Alineación y balanceo de ruedas	Unid.	1
***	9.38	Cambio de ruleman de masa delantera	Unid.	2
***	9.40	Cambio extremo de dirección	Unid.	2
***	9.43	Cambiar amortiguador delantero c u	Unid.	2
***	9.45	Cambiar buje parrilla inferior	Unid.	4
***	9.46	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2
***	9.99	Cambiar correa de alternador	Unid.	1
***	9.116	Cambiar junta tapa balancín	Unid.	1
***	9.125	Cambiar correa	Unid.	1
***	9.126	Cambiar sensor de velocímetro	Unid.	1
***	9.127	Cambiar tensor de correa	Unid.	1
***	9.129	Cambiar guía de correa	Unid.	1
***	9.131	Cambiar pico inyector	Unid.	4
***	9.132	Cambiar ventilador de motor	Unid.	1
***	9.139	Carga de gas	Unid.	1
***	9.140	Mantenimiento del Sistema del Aire Acondicionado	Unid.	1
***	9.141	Reparación del Sistema del Aire Acondicionado	Unid.	1
***	9.142	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	4
***	9.143	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1
***	9.144	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1
***	9.145	Cambio de filtro de aire	Unid.	1
***	9.146	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1
===	====	==========	=====	======

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	7	**NISSAN FRONTIER - 2012 (EAG 594)**		
***	7.168	Cubiertas	Unid.	4
===	====	==========	=====	======

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	6	**CHEVROLET S-10 - 2005 (EAD 226)**		
***	6.10	Cambiar soporte de caja	Unid.	1
***	6.11	Cambio de engranaje	Unid.	1
***	6.15	Cambiar centralizador cardan	Unid.	1
***	6.16	Cambiar cruceta cardan	Unid.	1
***	6.17	Cambiar reten de piñón	Unid.	1
***	6.18	Cambiar rulemán de piñón	Unid.	1
***	6.19	Cambiar rulemán de corona	Unid.	1
***	6.20	Cambiar corona y piñón diferencial trasero	Unid.	1
***	6.21	Cambiar calce del engranaje del satélite planetario	Unid.	1
***	6.22	Cambiar calce del engranaje del planetario	Unid.	1
***	6.23	Cambiar rulemanes de diferencial	Unid.	1
***	6.24	Cambiar engranaje del satélite y planetario	Unid.	1
***	6.38	Cambio de rulemán punta eje	Unid.	1
***	6.39	Cambio de reten punta eje	Unid.	1
***	6.47	Cambiar amortiguador trasero c u	Unid.	1
***	6.48	Cambiar amortiguador delantero c u	Unid.	1
***	6.49	Cambiar buje parrilla superior	Unid.	1
***	6.54	Cambiar rótula inferior	Unid.	1
***	6.55	Cambiar rótula superior	Unid.	1
***	6.64	Cambiar disco de embrague	Unid.	1
***	6.66	Cambiar cojinete de empuje	Unid.	1
***	6.67	Cambiar plato de presión	Unid.	1
***	6.68	Cambiar rulemán piloto	Unid.	1
***	6.75	Rectificación volante motor	Unid.	1
***	6.76	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1
***	6.78	Rectificar discos de freno - ambos	Unid.	1
***	6.79	Cambiar fibras freno- ambos	Unid.	1
***	6.83	Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unid.	1
***	6.142	Reparar Radiador	Unid.	1
***	6.144	Limpieza de tanque de combustible	Unid.	1
***	6.145	Cambio de turbo	Unid.	1

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	2	**HYUNDAI SANTA FE - 2011 (BHY 499)**		
***	2.5	Caja de válvulas	Unid.	1
***	2.6	Sensor de caja	Unid.	1
***	2.7	Reten	Unid.	1
***	2.146	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	8
***	2.147	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1
***	2.148	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1
***	2.149	Cambio de filtro de aire	Unid.	1
***	2.150	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1
===	====	==========	=====	======

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	4	**MINIVAN HYUNDAI H1 - 2011 (BJN 689)**		
***	4.10	Cambiar soporte de caja	Unid.	1
***	4.14	Cambio de reten	Unid.	1
***	4.15	Cambiar centralizador cardan	Unid.	1
***	4.84	Cambiar focos por unidad	Unid.	2
***	4.88	Cambiar terminal de batería	Unid.	1
***	4.89	Colocar relay luz alta	Unid.	1
***	4.91	Reparación de motor de arranque	Unid.	1
***	4.98	Reparar alternador	Unid.	1
===	====	==========	=====	======

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	8	**NISSAN FRONTIER - 2013 (EAH 392)**		
***	8.52	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1
***	8.101	Cambiar regulador de voltaje	Unid.	1
***	8.106	Reparación de motor de arranque	Unid.	1
***	8.107	Cambiar cepillo limpia parabrisas	Unid.	1
***	8.113	Reparar alternador	Unid.	1
***	8.114	Cambiar correa de alternador	Unid.	1
***	8.157	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	8
***	8.158	Cambio de filtro de combustible	Unid.	2
***	8.159	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1
***	8.160	Cambio de filtro de aire	Unid.	1
***	8.161	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1
***	8.163	Cambio de aceite de caja y diferencial p litro	Unid.	5
===	====	==========	=====	======

Certifican

Cristian Salgueiro Fiscal Titular	Carlos Chamorro Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°

Observaciones:

ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
***	16	**MITSUBISHI L200 - 2012 (BHZ 770)**		
***	16.27	Cambiar muñequines c u	Unid.	2
***	16.28	Cambiar brazo zeta	Unid.	1
***	16.40	Cambio de rulemán punta eje	Unid.	4
***	16.41	Cambio de reten punta eje	Unid.	2
***	16.47	Reparar sinfín de dirección	Unid.	1
***	16.48	Cambiar correa de dirección hidráulica	Unid.	1
***	16.53	Cambiar buje barra estabilizadora	Unid.	2
***	16.59	Cambiar buje elásticos-completo	Unid.	1
***	16.61	Cambiar grillete de elástico	Unid.	2
***	16.62	Cambiar centro elástico	Unid.	2
***	16.63	Cambiar juego de bieleta	Unid.	1
***	16.78	Cambiar pastillas de freno-ambos	Unid.	1
***	16.80	Rectificar discos de freno-ambos	Unid.	1
***	16.81	Cambiar fibras freno-ambos	Unid.	1
***	16.85	Rectificar tambor freno trasero- ambos	Unid.	1
***	16.86	Cambiar servofreno	Unid.	1
***	16.87	Cambiar cilindro de freno trasero	Unid.	2
***	16.110	Cambiar correa de alternador	Unid.	1
***	16.125	Cambiar reten frente motor	Unid.	2
***	16.126	Cambiar soporte motor	Unid.	2
***	16.138	Cambiar tensor de correa	Unid.	1
***	16.141	Reparar bomba inyectora	Unid.	1
***	16.153	Cambio de aceite motor p litro	Unid.	8
***	16.154	Cambio de filtro de combustible	Unid.	1
***	16.155	Cambio de filtro de aceite	Unid.	1
***	16.156	Cambio de filtro de aire	Unid.	1
***	16.157	Mano de obra p mantenimiento de los 5.000 km	Unid.	1
***	16.158	Cambio fluido de dirección hidráulica	Unid.	1
***	16.159	Cambio de aceite de caja y diferencial p litro	Unid.	5
***	16.166	Cubiertas	Unid.	4

Certifican

Cristian Salgueiro **Fiscal Titular**	**Carlos Chamorro** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

V° B°

Observaciones: