CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO DE MANT. Y REP DE VEHICULOS N° 23/UT/DSG/DA/2023

Asunción, 27 de octubre de 2023

Señor
AUTOREPUESTO DIOVER S.A.
Avenida Cacique Lambaré Nº 207 – Fernando de la Mora
Tel.: (021) 556 647

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en marco de la **LPN N.º 03/2023 – ID N.º 422.734, CONTRATO N.º 06/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,** y en mi carácter de Administrador del Contrato, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación del rodado detallado más abajo, conforme la **NOTA DE PRESUPUESTO N.º 23/2023 de la firma adjudicada; el cual estará adjunto en dicho documento.**

DATOS DEL VEHICULO:

Móvil	: 50	**Tipo**	: CAMIONETA
Modelo/año	: NISSAN/FRONTIER	**Chapa**	: BSJ 198
Color	: GRIS	**Kilometraje**	: 111.952

SERVICIOS SOLICITADO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
65.1	Cambio aceite motor	1	4	148.957	595.828
65.2	Cambio filtro de aire	1	1	85.952	85.952
65.3	Cambio aceite diferencial	1	2	143.240	286.480
65.4	Cambio aceite de caja	1	4	143.240	572.960
65.5	Cambio filtro de aceite	1	1	57.308	57.308
65.6	Cambio filtro de combustible	1	1	105.991	105.991
67.3	Cambio de cruceta (c/u)	1	3	195.323	585.969
67.4	Cambio de reten palier c/u	1	2	162.773	325.546
67.5	Desmontar y montar caja	1	2	325.523	651.046
67.8	Otros Equipos Auxiliares de Transporte	1	2	341.798	683.596
67.9	Soporte de caja	1	2	162.963	325.926
68.9	Ruleman de masas delanteras y exterior	1	2	375.249	750.498
68.10	Reten de masa delantera	1	2	51.044	102.088
69.2	Reparación bomba central de embrague	1	1	149.751	149.751
69.3	Reparación bomba aux. de embrague	1	1	149.751	149.751
69.4	Cambio plato de presión	1	1	554.022	554.022
69.5	Cambio disco de embrague	1	1	494.130	494.130
69.6	Cambio cojinete de empuje	1	1	308.456	308.456
69.7	Rectificación de corona volante	1	1	119.805	119.805
69.8	Otros Equipos Auxiliares de Transporte	1	1	164.724	164.724
71.1	Control de frenos	1	1	57.308	57.308
71.3	Cambio cubeta de freno ambos lados	1	4	42.986	171.944
71.4	Reparación bomba central de freno	1	1	558.578	558.578
71.5	Cambio pastilla de freno	1	1	257.816	257.816
71.6	Reparación de mordaza freno de ambos lados	1	1	71.630	71.630
71.7	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	1	1	272.138	272.138
71.8	Cambio cabo freno de mano	1	1	229.172	229.172
71.9	Reparación depresor de freno	1	1	358.070	358.070
71.12	Cambio de cilindro de freno trasero	1	2	295.045	590.090
71.15	Rectificación disco de freno - ambos lados	1	1	57.308	57.308
71.16	Otros Equipos Auxiliares de Transporte	1	4	186.206	744.824
74.1	Cambio Muñequin de dirección ambos lados	1	1	386.714	386.714
74.2	Cambio de rotula inferior ambos lados	1	1	558.578	558.578
74.3	Cambio de rotula superior ambos lados	1	1	558.578	558.578

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028265-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY