DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	99/2023

Razón Social: FRIO UNIVERSAL S.R.L

Fecha de Emisión: 22/02/2023

RUC: 80006573-5

REFERENCIA: LCO Nº 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL IBS" I.D Nº 411.677

Nota: (a)Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Plazo de Entrega: Los servicios serán entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas del pliego de bases y condiciones

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Marca	Excenta	Precio Unit. Grab. 10 %	Total
3	#¡REF!	#¡REF!	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0449**	Midea			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4	#¡REF!	#¡REF!	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0449**				
4.6.4	3	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			50.000	150.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
4.10.1	1	UNIDAD	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split			250.000	250.000
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0446**	Midea			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-210-01-0446**				
4.6.4	3	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			50.000	150.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
4.10.1	1	UNIDAD	Mano de obra por desmontaje y montaje de quipo acondicionador de aire tipo Split			250.000	250.000
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0213**	Tokyo			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0213**				
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0212**	Jam			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0212**				
4.11.1	1	UNIDAD	Mano de obra por montaje de quipo acondicinador de aire tipo Split			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0047**	GOODWEATHER			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-24000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-0047**				
4.6.4	3	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 24.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			50.000	150.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
				IVA %:			**5.550.000**
				TOTAL:			**5.550.000**

Son guaraníes: CINCO MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA MIL.----------

Forma de pago: Crédito

Lugar de entrega: Instituto de Bienestar Social-COMPLEJO SANTO DOMINGO .

Lic. Angélica Zanabria
Directora Administrativa
Instituto de Bienestar Social

Firma del Director
Dirección Administrativa

Firma del Director General
Dirección General

Dependencia solicitante:

USO INTERNO

Instituto de Bienestar Social

Expediente:	
Resolución:	
Ejecución Presupuestaria:	

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80005573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343
22/02/23