TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapopyrã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA REKÁI HAPORÃMBYKÁ

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT3

O.T. N° 118

Fecha: 04/09/2020 FT1 = 3896 FT2 = 3630.

Taller: Contero S. A.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: CHEVROLET S10 Chapa N°: EAJ 199 Orden N°: 251.
Kilometraje: 82.983 al servicio de: DIAESETEC
según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Rulemán de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Según Presupuesto Nº 20182891.
	Nº 20182912.
	Bomba de agua - Termostato.
	Homocinetica - Picos Inyectores

Observaciones:

Plazo de entrega: 10 Diez días

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres

Firma y Aclaración:
Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA
Sello:

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento

Firma y Aclaración:
Sr. Alcides Cáceres C.
Fiscalizador del Parque Automotor
Sello:

Recibido por (Taller Externo)

Firma y Aclaración:
Sello: Raúl Saucedo G.

Contero S.A.
RUC: 80051886-1

Original

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL