DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	131/2023

Razón Social: FRIO UNIVERSAL S.R.L

Fecha de Emisión: 16/05/2023

RUC: 80006573-5

REFERENCIA: LCO Nº 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL IBS" I.D Nº 411.677

Nota: (a)Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Plazo de Entrega: Los servicios serán entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas del pliego de bases y condiciones

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Marca	Excenta	Precio Unit. Grab. 10 %	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-213-01-0265**	VCP			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-213-01-0265**				
4.4.2	1	UNIDAD	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU			30.000	30.000
4.4.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capacitor			300.000	300.000
4.6.2	2	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 12.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			50.000	100.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-08-0140**	Carrier			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-12000 BTU COD. PATRIMONIAL 011-177-08-0140**				
4.4.2	1	UNIDAD	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 12.000 BTU			30.000	30.000
4.4.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capacitor			300.000	300.000
					IVA %:		**2.060.000**
					TOTAL:		**2.060.000**

Son guaraníes: DOS MILLONES, SESENTA MIL.----------

Forma de pago: Crédito

Lugar de entrega: Instituto de Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION ADMINISTRATIVA

Firma del Director

Dirección Administrativa

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL · DIRECCION GENERAL

DRA. MARIA DEL CARMEN VILLAR · Dirección General · Instituto de Bienestar Social

Firma del Director General

Dirección General

USO INTERNO

Dependencia solicitante:

Instituto de Bienestar Social

Expediente:

Resolución:

Ejecución Presupuestaria:

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
R.U.C: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

16/05/23