ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 20 de marzo de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 847 _ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
836							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
FLUIDO DE DIRECCION HIDRÁULICA				1,00	40.000	40.000
BUJE DE EJE				1,00	160.000	160.000
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1,00	110.000	110.000
MANO DE OBRA				8,00	110.000	880.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	120.000	120.000
BENDIX DE ARRANQUE				1,00	507.000	507.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
JUEGO REPARO CREMALLERA				1,00	418.000	418.000
					TOTAL	2.412.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS PIEZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLER	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. [illegible] Gómez Gerencia Departamental de Administración

Automotor *IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS*	ISUZU HYUNDAI GEELY	**RUC.: 80001340-9** **NOTA DE PRESUPUESTO** "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" ***Nº 0173859***

Nombre o Razón Social:	*BANCO NACIONAL DE FOMENTO*		
R.U.C.:	*80000856-1*	**FECHA:**	20/03/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413123
CHAPA:	BKR 847	**COLOR:**	GRIS		
KM:	217,667	**Contrato N°**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
18 – 1.11	Fluido de direcci?n hidr?ulica.	1	40,000	40,000
18 – 1.7	Buje de eje.	1	160,000	160,000
18 – 1.10	Alineaci?n y balanceo.	1	110,000	110,000
18 – 1.13	Mano de Obra	8	110,000	880,000
18 – 1.12	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
14 – 1.1	Bendix de arranque.	1	507,000	507,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Juego Reparo Cremallera	1	418,000	418,000
	TOTAL GS.			**2,412,000**

TOTAL GENERAL	**2,412,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Carlos L. Lopez Gimenez
Jefe de Division
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración