essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

3ra. Versión

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO Nº 18/2019

LPN Nº 16/2018 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS - ASUNCION Y CIUDADES DEL INTERIOR - EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO" - (ID Nº 3513.502) - CONTRATO Nº 40/2019.

VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 24/05/2019, HASTA EL 24/05/2020.-

CONTRATISTA: INDUSTRIA METALURGICA FILIPPINI S.R.L. | **FECHA: 28/06/2019**

SECTOR SOLICITANTE.: GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION - UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO.-

C.I. Nº: UME Nº 190/2019

LOTE: 03 BOMBAS CENTRÍFUGAS BIPARTIDAS DE CENTROS DE DISTRIBUCIÓN.

PLANILLA DE DIAGNOSTICO UME Nº 060/2019

EQUIPO: BOMBA N° 3.

UBICACIÓN: ZONA BAJA.

SERIE: *------

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM Nº	DESCRIPCION DEL TRABAJO Y/O SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.4.1	Reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	1	Unid.	1.950.000	**1.950.000**
1.4.3	Rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, insitu según necesidad e indicaciones.	1	Unid.	250.000	**250.000**
1.4.4	Confección y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, según muestra	2	Unid.	2.500.000	**5.000.000**
1.4.6	Confección y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, según muestra	2	Unid.	110.000	**220.000**
1.4.8	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unid.	1.800.000	**3.600.000**
1.4.11	Confección y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, según muestra.	2	Unid.	1.500.000	**3.000.000**
1.4.14	Encamisado de la caja de rodamiento, según indicación.	2	Unid.	400.000	**800.000**
1.4.16	Relleno con rototec del asiento de rodamientos, según indicación.	1	Unid.	350.000	**350.000**
1.4.17	Sustitución de Empaquetadura, según muestra.	1	Unid.	550.000	**550.000**
1.4.18	Sustitución de rodamiento delantero, según muestra.	1	Unid.	890.000	**890.000**
1.4.19	Sustitución de rodamiento trasero, según muestra.	1	Unid.	890.000	**890.000**
	SON GUARANIES: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL.-				**17.500.000**

OBSERVACION: ESTA ORDEN DE SERVICIO PUEDE TENER MODIFICACIONES LUEGO DE LA ULTIMA VERIFICACION EFECTUADA POR LA UNIDAD DE FISCALIZACION Y SUPERVISION.-

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO - LOTE 3	686.476.500
EJECUTADO	17.500.000
SALDO	668.976.500
PORCENTAJE DE EJECUCION	3%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
TRIPLICADO: UNIDAD DE FISCALIZACION
CUADRUPLICADO: UNIDAD DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICA (GERENCIA DE OPERACIONES GRAN ASUNCION)
QUINTUPLICADO: UNIDAD OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR (GERENCIA OPERATIVA REGIONES DEL INTERIOR)

Lic. Alejandra Jaquet
Jefa de Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Essap s.a.

UGBYS A