BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Gerencia Departamental de Seguridad División Monitoreo Sección Control de Alarmas	Juan Carlos Abdala Arila Contratado Gerencia Departamental de Seguridad V° B° Gerencia Departamental de Seguridad

ORDEN DE SERVICIO

Asunción, lunes 21 de Noviembre del 2022

Señores: S.I.T. PARAGUAY S.A.
Correo: sit@sit.com.py

Comuniquémosle que conforme al Contrato BNF-P N° 731/2022 **"SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL y MONITOREO DE ALARMAS, DETCORES de HUMO y CALOR"**, el cual es el resultado del procedimiento BNF LPN SBE Nº 27/2022 convocado por el CONTRATANTE, habiendo sido la adjudicación realizada según acto administrativo Nº 5 Acta 68 de fecha 18 de Noviembre del 2022, del Directorio del Banco Nacional de Fomento, por lo cual tenemos a bien solicitar:
A ese efecto, sírvanse proveernos los **BIENES** [ ] **SERVICIOS** [x] que se de detallan

DESCRIPCION	DEPENDENCIA
Corresponde al LOTE 1 ITEM Nº1 MONITOREO DE ALARMAS, DETECTORES DE HUMO Y CALOR PARA CASA MATRIZ, SUCURSALES y CAC El Sistema de Monitoreo Centralizado, debe contar con una central de monitoreo que controle el funcionamiento de todos los sistemas de alarmas contra robos o asaltos y antincendios de locales del BNF, el cual debe estar conectado vías GPRS chip, TCP IP, como enlace secundario y como primario deberá contar con una interface LAN el cual debe estar conectado a la red local y este debe contar con su central de recepción de señales en Casa Matriz en el local del NOC de la División Monitoreo, la que a su vez se conecta al sistema de alarmas contra robo o asalto y anti incendio del oferente. Si estas alarmas son activadas, inmediatamente la central de monitoreo del oferente recibirá esta información por estas vías la (recepción de señales). Por 36 (treinta seis) meses **Corresponde LOTE - I ITEM N° 2 SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL DE ALARMAS, DETECTORES DE HUMO Y CALOR** La Contratista se encargará de la conservación técnica, mantenimiento, reparación o en caso de sustitución de cualquier dispositivo o partes que sean necesarias para mantener el normal funcionamiento de los Sistemas de Alarmas y Detectores de Humo y Calor del BNF. En caso de ser necesario sustituir o reparar equipos, esto se realizará en base a instrucciones y Órdenes de Servicios emanadas del BNF (Gerencia Dptal. de Seguridad). Por 36 (treinta seis) meses	• Regional Centro Caaguazú Caazapá Paraguarí Villarrica Carapeguá Ybycuí La Colmena San Juan Nepomuceno Coronel Oviedo C.A.C. Yhu Juan Manuel Frutos J. Eulogio Estigarribia C.A.C. Iturbe C.A.C. Mauricio Jose Troche Caacupé Piribebuy Eusebio Ayala Arroyos y Esteros Itac. de la Cordillera C.A.C. Repatriación Ita. Itaugua • Regional Metropolitana Ande Villa Hayes Limpio Luisito Eusebio Ayala Km 5 Luque Mariano Roque Alonso Mercado N°4 Ñemby 5° Avenida B. Sajonia San Lorenzo Villa Morra Microcentro C.A.C. Expo M.R.A Banca de Personas Tesorería División Monitoreo Caja de Seguridad Edif. SABE Edif. INTEREXPRESS

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

C.A.C. Expo M.R.A
Banca de Personas
Tesoreria
División Monitoreo
Caja de Seguridad
Edif. SABE
Edif. INTEREXPRESS
Patrimonio y Biblioteca
TICE!
Talleres y Mantenimiento
Ex Oga Rape Banca de Personas
Casa Matriz

- Regional Norte

Concepcion
Villa de San Pedro
Santa Rosa del Aguaray
C.A.C. Guajayvi
C.A.C. Gral. Resquin
San Estanislao
Itac. del Rosario
Villa del Rosario
Chore
Horqueta
Pedro Juan Caballero
Capitán Bado
Loma Plata

- Regional Sur

Encarnación
Coronel Bogado
Hohenau
Fran
San Pedro del Paraná
Capitán Meza
Natalio
Tomas R. Pereira
Mayor Otaño
San Ignacio Mnes
San Juan Btta. Mnes
Santa Rosa Mnes
C.A.C. Ayolas
Yuty
C.A.C. Fulgencio Yegros

- Regional Este

Ciudad del Este
Hernandarias
Minga Guazú
C.A.C. Santa Fe del Paraná
Iruña
Itakyry
Juan Leon Mallorquin
Santa Rita
San Alberto
Salto del Guaira
La Paloma
Nueva Esperanza
Corpus Christi
Curuguaty
J. Eulogio Estigarribia
Juan Manuel Frutos

Jefe de Sección
Sección Control de Alarmas

Juan Medina
GRUPO SITSA Jefe Operativo

Fecha: 21/11/22
Hora: 13:10

Jefa de División
División Monitoreo