Público
Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 13 - AMAMBAY
Nº 951

TALLER RC
DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS
653374-4

Fecha: 10/03/23

CIA DE BIENES
109, Código Patrimonial Nº 13-03-01-135-0090, Chasis Nº 8AJFR22G404575134, Chapa Nº EAJ-004

T.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1,00		Cambiar tapon de carter c/arandela	200.508			200.508
1,00		Mano de obra por hora	75.460			75.460
7,00		Cambiar aceite de motor p/litro	38.808			271.656
1,00		Cambiar filtro de combustible	129.360			129.360
1,00		Cambiar filtro de aceite	105.644			105.644
1,00		Cambiar filtro de aire	191.884			191.884
4,00		Cambiar aceite de caja p/litro	39.886			159.544
3,00		Cambiar aceite de diferencial delantero p/litro	53.900			161.700
3,00		Cambiar aceite de diferencial trasero p/litro	53.900			161.700
3,00		Cambiar aceite reductora del 4x4 p/litro	49.588			148.764
3,00		Mano de obra por hora	50.111			150.333

RETENCIONES

Sub Total		1.596.866
I.V.A.	30.0%	47.906
Renta	3.0%	0
SICP	0.4%	6.196
M.J.	0.05%	774
M.D.P.	0.05%	774
		55.650

TAL	1.756.553
A. 5%	
A. 10%	159.687

GUARANIES UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

RECTOR

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

o por: Jorge Gonzalez

Lic. Jorge Luis Gonzalez E.
Administrador Regional
Dpto. Amambay - Area IX

TALLER R.C.
de Crispín Ruffinelli
RUC: 653.374-4

Francis Ruffinelli
Taller R.C.

Escaneado con CamScanner