ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 10 de diciembre de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

R/M Nº
1180

Chapa Nº _BFF 274_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **DIVISIÓN TESORERÍA**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	115.000	115.000
MANO DE OBRA				5	110.000	550.000
CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMATICA				5	65.000	325.000
CAMBIO DE ACEITE TRANSMISIÓN				2	68.000	136.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2	10.000	20.000
FOCOS DE UN FILAMENTO				2	15.000	30.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 16				1	85.000	85.000
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS 24				1	188.000	188.000
CEPILLO LIMPIAPARABRISAS TRAS				1	143.000	143.000
					TOTAL	2.221.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar, Asistente Sección Talleres, Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina, Jefe de Sección Talleres, BNF	Carlos L. López Gómez, Jefe de División, División Transporte, Gerencia Departamental de Administración

1180

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175494

2010 - Tesorería

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XCBU621534	*CHAPA:*	BFF 274	*KM:*	380,750
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	SANTA FE	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	10/12/2024

Item.	*Discriminación Repuestos*	*Cant.*	*Precio Unit.*	*10%*
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
6 – 1.36	Mano de Obra	5	110,000	550,000
9 – 1.8	Cambio Aceite caja automática	5	65,000	325,000
9 – 1.7	Cambio de Aceite transmisión	2	68,000	136,000
5 – 1.2	Focos de filamentos.	2	10,000	20,000
5 – 1.3	Focos de un filamento.	2	15,000	30,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cepillo Limpiaparabrisas 16	1	85,000	85,000
	Cepillo Limpiaparabrisas 24	1	188,000	188,000
	Cepillo Limpiaparabrisas Tras.	1	143,000	143,000
	TOTAL GS.			**2,221,000**

TOTAL GENERAL	**2,221,000**

Obs

** Los repuestos y/o mano de obra contemplados como* ***Presupuesto Adicional*** *no se encuentran incluidos en la planilla de precios*

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**DIVISION DE TESORERIA**
REF	:	REPARACION Y MANTENIMIENTO
FECHA	:	10 / 12 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el cambio de correa, tensor y polea del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE CHAPA N° BFF 274,** a nuestro cargo.

Atentamente,

BENICIO VELÁZQUEZ
ENCARGADO
Sección Transporte de Valores

SIXTO MIGUEL ROJAS
Encargado División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería

Vº. Bº.
División Transporte