Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSADO
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: VERDE

Orden de Trabajo y/o Servicio

№ 002424

Lugar (5) Campus Universitario

dencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Pedido Interno Nº (6) 16

RES (8) PROVINDUS S.A.

Fecha (7) 29-10-2019

ENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios:(9)

a). La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones
b). Al concluir el Trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
Unidad	Mantenimiento y Reparación de Cortadora Láser Marca Bodor Modelo BCL1309X2H, según los siguientes detalles: Trabajos a realizar: - Inspección Generales - Limpieza incluye: Lentes, espejos, extractor, chiller. - Engrase de las correas - Verificación y carga de Agua destilada en el Chiller - Calibración de : * Tubo Óptico * Espejos * Cama de Corte	1	12.000.000	12.000.000
Unidad	Lentes Óptico para Cortadora Laser Bodor Modelo BCL1309X2H	1	6.000.000	6.000.000
(16)				18.000.000

ARANÍES: Diez y Ocho Millones

Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

Pago: _____

a Presupuestaria:
gar Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina Gs. 18.000.000-

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSADO
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: VERDE

Orden de Trabajo y/o Servicio

№ 002425

Lugar (5) Campus Universitario 16

dencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA PROVINDUS S.A.

Pedido Interno Nº (6)

RES (8)

Fecha (7) 29-10-2019

RENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios:(9)

(a). La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluir el Trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
	Mantenimiento y Reparación de Cortadora Láser Marca Vermillion Modelo 1060, según los siguientes detalles:			
	Trabajos a realizar:			
	- Inspección Generales			
	- Limpieza incluye: Lentes, espejos, extractor, chiller.			
	- Engrase de las correas			
Unidad	- Verificación y carga de Agua destilada en el Chiller	1	8.000.000	8.000.000
	- Calibración de : * Espejos			
	* Tubo Óptico			
	* Cama de Corte - Cambio de Correas y Espejos			
Unidad	Lentes Óptico para Cortadora Laser Marca Vermillion Modelo 1060	1	3.000.000	3.000.000
	Cambio de Motor del Sistema de eje Modelo 57-H350B	1	2.750.000	2.750.000
	Cambio de Driver Modelo ND-882	1	4.400.000	4.400.000
	Instalación y Puesta en Marcha	1	1.650.000	1.650.000
				19.800.000

L Gs. (16)
GUARANÍES: Diez y Nueve Millones Ochocientos Mil

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

o de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega _____

a de Pago: _____

tación Presupuestaria:

ntas por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones
263 – Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina Gs. 19,800,000-

Lic. Victor Hugo Martinez
Director de la U.O.C

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSADO
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: VERDE

Orden de Trabajo y/o Servicio

№ 002423

Lugar (5) Campus Universitario

dencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA

Pedido Interno Nº (6) 16

PROVINDUS S.A.

DRES (8)

Fecha (7) 29-10-2019

ERENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____, sirvase efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios:(9)

(a). La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluir el Trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

	(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
1	Unidad	**Mantenimiento y Reparación de Cortadora Láser ROUTER CNC Marca: BERENDSEN, según los siguientes detalles:** Trabajos a realizar: -Sistema de transmisión Limpieza de partes referentes a transmisión cremallera piñón, rieles, patines y lineas GUIAS. -Sistema de Ejes Limpieza ajuste y lineas guías -Motores Limpieza y ajuste de motos de tracción y corte. -Electrónica. Limpieza y partes electrónica y PC	1	8.000.000	8.000.000
2	Unidad	Control inalámbrico para sistema router CNC. -Pantalla de Cristal Liquido. - Botones de acceso rápido. -6 teclas configurables -Parada de emergencia -Sistema de mando MPG -Alcance 10Mts. Dispositivo con función Parada de emergencia.	1	4.200.000	4.200.000
L Gs. (16)					12.200.000

GUARANÍES: Doce Millones Doscientos Mil

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega _____

de Pago: _____

ción Presupuestaria:

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de la U.O.C

-Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones
203 – Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina Gs. 12.200.000-