42

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 182

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *21/10/2021*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAK 047 PY

CHASIS N°: 8AJFS8DD600490745

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

DEPENDENCIA: COMISARIA 5 ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1.121.250	**1.121.250**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	288.834	**577.668**
2	1.13	Rectificacion de discos de freno	111.228	**222.456**
4	1.14	Cementado de zapatas	113.022	**452.088**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	111.228	**222.456**
4	1.37	Mano de Obra	19.500	**78.000**
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
1	2.7	Parrilla de suspensi?n superior	722.982	**722.982**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	6.20	Correa principal frente motor	244.702	**244.702**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	355.930	**355.930**
2	6.22	Reten frente motor	133.474	**266.948**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
		TOTAL		**12.184.820**

Son guaraníes: Doce millones cientos ochenta y cuatro mil ochocientos veinte----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 4.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

40

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 183

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *11/10/2021*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 828 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD801215331 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA 15 ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	1.121.250	**1.121.250**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	288.834	**577.668**
2	1.13	Rectificacion de discos de freno	111.228	**222.456**
4	1.14	Cementado de zapatas	113.022	**452.088**
2	1.15	Rectificacion de tambores de fr tras	111.228	**222.456**
4	1.37	Mano de Obra	19.500	**78.000**
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	6.20	Correa principal frente motor	244.702	**244.702**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	355.930	**355.930**
2	6.22	Reten frente motor	133.474	**266.948**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
		TOTAL		**11.461.838**

Son guaraníes: Once millones cuatrocientos sesenta y un mil ochociento treinta y ocho----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

37

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 184

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *3/1/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: BSS 444 PY
CHASIS N°: 8AJFZ29G0061178840
DEPENDENCIA: DPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
2	5.4	Focos de busca huellas	600.631	**1.201.262**
10	5.10	Focos LED Baliza techo	44.491	**444.910**
1	5.11	Conmutador de luces	400.421	**400.421**
3	5.24	Relay	66.737	**200.211**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
1	6.33	Soporte de caja	467.158	**467.158**
8	6.58	Mano de Obra	19.500	**156.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.053	**150.159**
		TOTAL		**10.940.461**

Son guaraníes: Diez millones novecientos cuarenta mil cuatrocientos sesenta y uno----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 185

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *6/1/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: BSS 432 PY

CHASIS N°: 8AJFZ29G106179169

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

DEPENDENCIA: DPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	845.333	**845.333**
1	4.2	Rotor de Alternador	378.175	**378.175**
1	4.3	Estator de Alternador	355.930	**355.930**
1	4.9	Rebobinado de campo	278.070	**278.070**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	66.737	**133.474**
1	5.2	Focos de filamentos	11.123	**11.123**
2	5.4	Focos de busca huellas	600.631	**1.201.262**
12	5.10	Focos LED Baliza techo	44.491	**533.892**
1	5.11	Conmutador de luces	400.421	**400.421**
3	5.24	Relay	66.737	**200.211**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
1	6.33	Soporte de caja	467.158	**467.158**
8	6.58	Mano de Obra	19.500	**156.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.053	**150.159**
3	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	50.053	**150.159**
1	13.1	Plato de Presion	2.602.735	**2.602.735**
1	13.2	Disco	1.468.210	**1.468.210**
1	13.3	Cojinete de empuje	900.000	**900.000**
1	13.4	Horquilla	266.947	**266.947**
		TOTAL		**15.082.759**

Son guaraníes: Quince millones ochenta y dos mil setecientos cincuenta y nueve.----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehículo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO DIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador