POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

23

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 197/1

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *15/3/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: EAJ 756 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD601215361 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA 5 YPACARAI

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
1	6.33	Soporte de caja	467.158	**467.158**
2	6.34	Soportes de Motor	289.193	**578.386**
1	6.51	Depurador de aire	467.158	**467.158**
1	6.52	Tapa depurador	355.930	**355.930**
1	6.53	Valvula de aire	144.596	**144.596**
1	6.54	Manguera depurador	355.930	**355.930**
1	6.56	Tensor correa	1.600.000	**1.600.000**
1	6.57	Correa dentada	980.000	**980.000**
4	6.58	Mano de Obra	19.500	**78.000**
2	8.2	Precap	378.175	**756.350**
2	8.3	Guardapolvo	144.596	**289.192**
2	8.4	Mu?equin	289.193	**578.386**
1	9.1	Radiador de agua	4.004.208	**4.004.208**
1	9.2	Radiador de intercooler	7.475.000	**7.475.000**
1	9.3	Bomba de agua	1.001.052	**1.001.052**
1	9.4	Ventilador de radiador	189.088	**189.088**
1	9.12	Evaporador de A.Ac.	889.824	**889.824**
1	9.13	Valvula expansora	166.842	**166.842**
1	9.14	Filtro recibidor de A.Ac.	194.649	**194.649**
1	9.15	Gas refrigerante 134 A	133.474	**133.474**
5	9.35	Mano de Obra	19.500	**97.500**
1	17.48	Capot	945.438	**945.438**
1	17.50	Guardabarro Delantero Izquierdo	667.368	**667.368**
1	17.51	Puerta Delantera Derecha	889.824	**889.824**
1	17.52	Puerta Delantera Izquierda	889.824	**889.824**
1	17.55	Parabrisas Delantero	834.210	**834.210**
1	17.56	Moldura de Parabrisas	77.860	**77.860**
1	17.57	Parrilla frontal	378.175	**378.175**
1	17.58	Jgo molduras parrilla	255.824	**255.824**
1	17.59	Rejilla interior parrilla	177.965	**177.965**
1	17.60	Guardafango del izq	66.737	**66.737**
24	17.82	Mano de Obra	19.500	**468.000**
		TOTAL		**28.005.581**

Son guaraníes:Veintiocho millones cinco mil quinientos ochenta y uno----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE Nº 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 198

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *21/2/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAJ 773 PY
CHASIS N°: 8AJFRS8CD201215356 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA AMAMBAY

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
1	2.7	Parrilla de suspensi?n superior	722.982	**722.982**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
8	6.58	Mano de Obra	19.500	**156.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.053	**150.159**
		TOTAL		**8.949.481**

Son guaraníes:Ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.7

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 199

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *18/3/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: MANN 001 PY
CHASIS N°: 8AJHA3CD302081255 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: DPTO. INVESTIGACIONES ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.1	Amortiguadores	1.019.590	**2.039.180**
2	2.2	Rotulas inferiores	648.830	**1.297.660**
1	2.7	Parrilla de suspensi?n superior	722.982	**722.982**
2	2.8	Buje estabilizador central	72.298	**144.596**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	200.210	**200.210**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	200.210	**200.210**
1	2.18	Ruleman de maza delantera int	1.153.000	**1.153.000**
1	2.19	Ruleman de maza delantera ext	1.153.000	**1.153.000**
1	2.20	Reten de maza delantera	122.351	**122.351**
3	2.29	Mano de Obra	19.500	**58.500**
1	6.29	Filtro de aceite	645.122	**645.122**
1	6.30	Filtro de Aire	255.824	**255.824**
1	6.31	Filtro de Combustible	250.263	**250.263**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	50.053	**400.424**
8	6.58	Mano de Obra	19.500	**156.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	50.053	**150.159**
		TOTAL		**8.949.481**

Son guaraníes:Ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE N° 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

42

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO N° 142

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *5/10/2021*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAH 056 PY
CHASIS N°: MPATFS85HBH527585 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: AYUDANTIA GENERAL

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	386.400	**386.400**
1	4.2	Rotor de Alternador	496.800	**496.800**
1	4.3	Estator de Alternador	529.920	**529.920**
1	4.4	Correa de Alternador	264.960	**264.960**
1	4.5	Rulemanes de Alternador	154.560	**154.560**
1	4.6	Polea de alternador	242.880	**242.880**
1	4.7	Carcasa Trasera de Alternador	242.880	**242.880**
1	4.8	Carcasa delantera de alternador	242.880	**242.880**
1	4.9	Rebobinado de campo	309.120	**309.120**
6	4.11	Mano de Obra	14.400	**86.400**
		TOTAL		**2.956.800**

Son guaraníes: Dos millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos ----------

Contrato Nº 108/2021 LPN SBE Nº 10/2021 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Vehiculo de la Policía Nacional"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.2

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador