MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO

136

Señor (es): TALLER INTEGRAL S.A.

Dirección: San Francisco 1374 ESQ/San Cosme

Nº RUC: 80053036-5

Teléfono: (595 21) 211.260

FECHA: 7 de noviembre de 2019

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

Mantenimiento CAMIONETA D. CAR. Mitsubishi

Chapa Nº: EAH-778

ITEM	CANTIDAD	SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	1.1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	130.000	-	-	130.000
2	1	1.2	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	150.000	-	-	150.000
3	1	1.3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	170.000	-	-	170.000
4	1	1.4	CAMBIO DE ACEITE MOTOR (7 LTS.P/EVENTO)	480.000	-	-	480.000
5	1	1.6	REPARACION COMPLETO DE BOMBA INYECTORA	2.600.000	-	-	2.600.000
6	4	1.9	CAMBIO DE DE PICOS INYECTORES	719.366	-	-	2.877.464
7	1	1.10	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	95.200	-	-	95.200
8	2	1.11	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR	497.700	-	-	995.400
9	2	1.19	CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR	131.600	-	-	263.200
10	1	1.20	CAMBIO DE CORREA DE AIRE ACONDICIONADO	131.600	-	-	131.600
11	1	1.21	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA	131.600	-	-	131.600
12	1	1.22	POLEA DE CIGUEÑAL	620.000	-	-	620.000
13	7	1.56	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	350.000
14	4	8.2	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTES	260.000	-	-	1.040.000
15	2	8.3	CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA	120.000	-	-	240.000
16	3	8.6	CAMBIO DE FOCOS DE 1 Y 2 FILAMENTOS	40.000	-	-	120.000
17	1	8.8	CAMBIO DE BULBO DE PRESION DE ACEITE	289.567	-	-	289.567
18	1	8.9	CAMBIO DE BULBO DE FRENO	289.567	-	-	289.567
19	3	8.10	CAMBIO DE RELAY SEÑALEROS	289.567	-	-	868.701
20	1	8.18	REPARACION CAMPO DE ALTERNADOR	450.000	-	-	450.000
21	1	8.19	CAMBIO DE PLAQUETA DE DIODO	801.967	-	-	801.967
22	1	8.20	CAMBIO DE REGULADOR DE VOLTAJE	801.967	-	-	801.967
23	2	8.21	CAMBIO DE GJO DE CARBON DE ALTERNADOR	216.067	-	-	432.134
24	2	8.22	CAMBIO DE RULEMANES DE ALTERNADOR	120.867	-	-	241.734
25	1	8.23	CAMBIO DE COLECTOR DE ALTERNADOR	472.267	-	-	472.267
26	1	8.24	CAMBIO DE RETEN DE ALTERNADOR	105.700	-	-	105.700
27	6	8.25	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	300.000
28	1	2.1	CAMBIO DE ACEITE CAJA,DIFERENCIAL TRASERA Y DELANTERA	424.900	-	-	424.900
29	3	2.2	CAMBIO DE CRUCETA DE CARDAN	420.000	-	-	1.260.000
30	1	2.3	CAMBIO DE CENTRALIZADOR DE CARDAN	880.000	-	-	880.000
31	1	2.6	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	1.400.000	-	-	1.400.000
32	8	2.31	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	400.000
33	2	3.1	AMORTIGUADOR DELANTERO	472.267	-	-	944.534
34	1	3.4	CAMBIO DE MUÑEQUIN CUTVO INTERIOR	472.267	-	-	472.267
35	1	3.5	CAMBIO DE MUÑEQUIN CORTO LADO RUEDA	472.267	-	-	472.267
36	2	3.6	CAMBIO DE RUTULA SUPERIOR	472.267	-	-	944.534
37	2	3.7	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	472.267	-	-	944.534
38	2	3.8	BUJE TENSOR C/U	263.667	-	-	527.334
39	2	3.11	CAMBIO DE RULEMAN DE MASA DELANTERA	420.000	-	-	840.000
40	2	3.12	CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	210.000	-	-	420.000
41	2	3.13	CAMBIO DE RODILLO PUNTA EJE	160.000	-	-	320.000
42	8	3.23	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	400.000
43	1	6.1	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RADIADOR DE AGUA	380.000	-	-	380.000
44	1	6.2	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR INFERIOR	216.066	-	-	216.066
45	1	6.4	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	930.000	-	-	930.000
46	4	5.1	CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	930.000	-	-	930.000
47	8	5.2	CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO	390.000	-	-	1.560.000
48	8	5.14	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	400.000
SUB-TOTAL							
LIQUIDACION DEL IVA:			IVA 5% 0	IVA 10%:	2.774.046	0	30.514.504
TOTAL							30.514.504

TOTAL A PAGAR (LETRAS): Guaranies TREINTA MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO

OBSERVACIONES: Mantenimiento y Reparación de Vehículos del PRODERS - Contrato Convenio Nº. 04/19 - LP 12010-19-1800288 Nº - Coord. CAAGUAZU OESTE

Se adjunta [illegible] del diagnóstico necesario, conforme al kilometraje del vehículo: km 127.173, se deberá informar al PRODERS/MAG para su aprobación; La [illegible] por lo mismo.

FIRMA AUTORIZADA DEL SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN - PRODERS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA