ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 28 de noviembre de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 998_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
730							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				5,00	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
MANO DE OBRA				12,00	110.000	1.320.000
JUEGO DE PASTILLAS DELANTERO				1,00	717.000	717.000
JUEGO DE PASTILLAS TRASERO				1,00	494.000	494.000
DISCOS DE FRENO DELANTERO				1,00	220.000	220.000
FLUIDO DE FRENO				1,00	50.000	50.000
PERNO MORDAZA DELANTERA				4,00	62.000	248.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				2,00	84.000	168.000
FOCOS DE UN FILAMENTO				2,00	12.000	24.000
FOCOS DE FILAMENTOS				2,00	15.000	30.000
AMORTIGUADORES TRASEROS				1,00	697.000	697.000
BUJES TRASEROS				2,00	215.000	430.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
MOTOR LANZA AGUA				1,00	154.000	154.000
CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS 26"				1,00	155.000	155.000
LIMPIAPARABRISAS 16"				1,00	68.000	68.000
					TOTAL	5.322.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio.

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Am Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al Listado		

Oscar R. Leguizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173131

Nombre o Razón Social: ***BANCO NACIONAL DE FOMENTO***

R.U.C.: ***80000856-1*** **FECHA:** 28/11/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU433842
CHAPA:	BKR 998	**COLOR:**	GRIS		
KM:	214,945	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
12 – 1.25	Mano de Obra	12	110,000	1,320,000
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero.	1	717,000	717,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero.	1	494,000	494,000
12 – 1.10	Rectificaci?n de dos discos de freno delantero.	1	220,000	220,000
12 – 1.8	Fluido de freno.	1	50,000	50,000
12 – 1.13	Perno mordaza delantera.	4	62,000	248,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja.	2	84,000	168,000
16 – 1.3	Focos de un filamento.	2	12,000	24,000
16 – 1.2	Focos de filamentos.	2	15,000	30,000
21 – 1.1	Amortiguadores traseros.	1	697,000	697,000
21 – 1.2	Bujes traseros.	2	215,000	430,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Motor Lanza Agua	1	154,000	154,000
	Cepillos Limpiaparabrisas 26"	1	155,000	155,000
	Cepillos Limpiaparabrisas 16"	1	68,000	68,000
	TOTAL GS.			**5,322,000**

TOTAL GENERAL	**5,322,000**

Vº Bº CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF