Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 675

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	11/07/2023	**F. ENTREGA:**	10/08/2023
LUGAR ENTREGA	Predio Escáner, Villeta - Hormigón armado en salida de camiones.		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1,8	Uno coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Vigas de fundacion de H A.	1.831.200	-	-	3.222.912
10,2	Diez coma dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Losa de H A.	1.831.200	-	-	18.678.240
51,1	Cincuenta y uno coma uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones Desmonte de tierra.	46.200	-	-	2.360.820
15,3	Quince coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Esparcido de piedra triturada.	224.680	-	-	3.437.604
15,3	Quince coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Relleno con arena gorda.	111.250	-	-	1.702.125
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento Platea de H A.	1.629.600	-	-	3.259.200
SUB-TOTALES				0	0	32.660.901
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y dos millones seiscientos sesenta mil novecientos uno.-						32.660.901
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 2.969.173.-	Total IVA: 2.969.173.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	610/2023	72/2023	LP-23015-23-226983	150/23	275.199.577	32.660.901	242.538.676

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G.R. de F.
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Recibí

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora