Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 7 ITAPUA

Nº 1718

Señor (es) TALLER ACEVEDO

Dirección Ruta6ta. y Padre Riera

R.U.C. 614982-0

Fecha: 14/12/22

REFERENCIA DE BIENES

Móvil N°: T-105, Código Patrimonial N° 13-03-01-135-0085, Chasis N° 8AJFR22G804575041, Chapa N° EAJ 003

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambiar correa dentada	798.600			798.600
2	1,00		Cambiar tensor de correa dentada	577.500			577.500
3	1,00		Cambiar reten frente motor	339.900			339.900
4	1,00		Cambiar reten culata motor	254.100			254.100
5	1,00		Cambiar ruleman tensor de correa	465.300			465.300
6	1,00		Cambiar correa POLY V	759.000			759.000
7	1,00		Cambiar tensor de correa POLY V	521.400			521.400
8	1,00		Cambiar polea libre de correa POLY V	399.300			399.300
9	1,00		Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	148.500			148.500
10	4,00		Mano de obra por hora	115.500			462.000
11	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	742.500			742.500
12	1,00		Rectificar disco de freno (ambos)	356.400			356.400
13	1,00		Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS)	867.900			867.900
14	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	356.400			356.400
15	3,00		Mano de obra por hora	115.500			346.500
16	1,00		Cambiar reten de piñón	267.300			267.300
17	1,00		Cambiar reten de brida	366.300			366.300
18	2,00		Mano de obra por hora	115.500			231.000
19	1,00		Alineación y balanceo de ruedas	353.100			353.100

RETENCIONES

Sub Total		7.830.000
I.V.A.	30.0%	234.900
Renta	3.0%	234.900
SICP	0.4%	30.380
M.J.	0.05%	3.798
M.D.P.	0.05%	3.798
		507.776

TOTAL	8.613.000
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	783.000

SON GUARANIES OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL

DIRECTOR

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

Econ. Espidio Ferreira
Director General de Administración
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Lic. Natalia Segovia
Administradora - Departamento VII
Ministerio Público

Hecho por: Natalia Segovia

CamScanner