ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 5 de enero de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 859_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
750							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO DE ACEITE				5,00	45.000	225.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	290.000	290.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
CAMBIO ACEITE DE CAJA				3,00	65.000	195.000
MANO DE OBRA				3,00	110.000	330.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	120.000	120.000
					TOTAL	1.482.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor *IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS* 750	ISUZU HYUNDAI GEELY	**RUC.: 80001340-9** **NOTA DE PRESUPUESTO** "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" **Nº 0173461**

Nombre o Razón Social:	**BANCO NACIONAL DE FOMENTO**		
R.U.C.:	80000856-1	**FECHA:**	05/01/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419306
CHAPA:	BKR 859	**COLOR:**	GRIS	2012	
KM:	180,507	**Contrato Nº**		Div. Tesorería.	

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	5	45,000	225,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
17 – 1.24	Filtro de combustible.	1	290,000	290,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja	3	65,000	195,000
17 – 1.34	Mano de Obra	3	110,000	330,000
17 – 1.33	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
	TOTAL GS.			**1,482,000**

TOTAL GENERAL	**1,482,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA
ARLOS DIAZ
'STRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF