DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 926

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 259 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	15/11/2023	**F. ENTREGA:**	07/12/2023
LUGAR ENTREGA	Administración de Aduana Chaco'i - Mantenimiento de Sanitarios		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revestimiento Azulejo piso pared 20x30 cm.	103.880	-	-	311.640
18	Dieciocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion pluvial Bajada para desague pluvial con cano de PVC 100 mm incluye abrazadera metalico con 3 cm separado de la pared.	56.810	-	-	1.022.580
30	Treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Instalacion de cano PVC de media pulgada.	18.610	-	-	558.300
7	Siete	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Llaves de paso con campanade media pulgada.	138.200	-	-	967.400
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Instalacion de conexion cromada de 40 cm.	68.100	-	-	681.000
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Provision de lavatorio con pedestal incluye canilla sencilla cromado y accesorios.	475.480	-	-	950.960
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Instalacion de mecanismo de descargas para cisterna baja.	129.850	-	-	519.400
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Provision de ducha electrica.	106.100	-	-	212.200
11	Once	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion sanitaria Colocacion de griferias.	116.180	-	-	1.277.980

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

Recibido 15/11/2023

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

Dpto. de Obras e Infraestructura - Dirección de Administración y Finanza - GERENCIA GENERAL - DNIT

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 926

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Artefactos luminicos del tipo fluorescentes 1x40.	87.680	-	-	5.260.800
43	Cuarenta y tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Instalacion electrica Aplique de panel led de 36w luz neutra.	156.180	-	-	6.715.740
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Carpinteria de madera Ajustes y reparacion de puertas y ventanas de madera.	203.860	-	-	611.580
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Carpinteria metalica Estructura metalica.	479.930	-	-	479.930
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.Herrajes Cerraduras con llaves.	131.520	-	-	263.040
87,5	Ochenta y siete coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura Al latex interior.	30.000	-	-	2.625.000
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Pintura De cielorraso al latex.	32.000	-	-	128.000
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Desmonte y demoliciones De revoque.	10.200	-	-	30.600
0,4	cero coma cuatro	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm.	238.120	-	-	95.248
2	Dos	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Mantenimiento y ajustes de puertas de vidrio templado.	180.000	-	-	360.000
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion Membrana asfaltica de aluminio 4 mm.	101.760	-	-	814.080
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques a una capa.	33.300	-	-	99.900
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Provision de chapas galvanizadas.	52.970	-	-	317.820
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Colocacion de chapas galvanizadas.	68.880	-	-	413.280

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931 867 - Villa Elisa

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
PARAGUAY
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 926

CANTIDAD N°	CANTIDAD LETRAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	VALOR DE VENTA 5%	VALOR DE VENTA 10%
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Colocacin de tornillos y tapagoteras en techo de chapas.	32.780	-	-	131.120
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Cielorraso de yeso incluye los soportes.	104.650	-	-	418.600
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo Cielorraso de yeso incluye los soportes.	104.650	-	-	418.600
				0	0	25.684.798
		SUB TOTALES				25.684.798

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Veinticinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y ocho.-

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 2.334.982.- Total IVA: 2.334.982.-

Observaciones: .-

Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
610/2023	72/2023	LP-23015-23-226983	150/23 - 235/23	67.985.203	25.684.798	42.300.405

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez Dpto. de Obras e Infraestructuras Gerencia General de Aduanas		

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa