GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, lunes 29 de enero del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**CORONEL OVIEDO**"

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en el refuerzo de varios sensores en las particiones, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

María Cristina Mercado Román
Jefa de División
División de Suministros
Gerencia Departamental de Administración

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº: 0008588

Cliente: BNF Coronel Oviedo	
Nº Cuenta: P1 = 0205 P2=0572 P3= 0298 P4=0305	**Nº Presupuesto:**
Dirección:	**Ciudad:** Coronel Oviedo.
Barrio:	**Teléfono:**
Dirección de mail:	**Celular:**

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (X) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (X) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: .....
Cambio de lugar de Panel.

Descripción del trabajo realizado

Se procedio al cabledo nuevo de sensores de alarma especificamente desde la zona 1 al 8 y tambien el cableado de los expansores, se realizo prueba de las 4 particiones la cual queda funcionando.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI /	NO
2	Test ok	SI /	NO
3	Prueba de Equipo	SI /	NO
4	Prueba de Activación	SI /	NO
5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI /	NO
7	Prueba Códigos	SI /	NO

Operador Responsable: Camila.

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Cable telef	200 mts	9	1	Canaleta 10x10	2
2	1	cable Polarizado	50 mts	10			
3	1	cable UTP	30 mts	11			
4	1	ficha Rj 45	2	12			
5	1	Tornillo y Tarugo	10	13			
6	1	Sensor de movimiento	1	14			
7	1	Canaleta 30x50	1	15			
8	1	Canaleta 20x30	2	16			

Observaciones: Se realizo prueba gral del sistema y queda transmitiendo correctamente, Zona 7 = entrada Ppal retardo -

Técnicos: Rodrigo Ramirez - Eduardo Ramirez

Fecha de Inicio: 30/01/24 Hora de llegada: 16:00 Fecha de Finalización: 01/02/24 Hora de Salida: 19:00

Firma Técnico
Eduardo Ramirez.

Firma Cliente/Contacto
Christian Paul González
Gerente