Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 16 - PRESIDENTE HAYES

Nº 1359

698	1.00		Cambiar bomba de alta potencia	7.440.000			7.440.000
709	1.00		Limpieza de tanque de combustible	290.000			290.000
717	5.00		Mano de obra por hora para los items 662 al 687 y 689 al 716	60.000			300.000

RETENCIONES

Sub Total		25.581.818
I.V.A.	30.0%	767.455
Renta	4.0%	1.023.273
SICP	0.4%	98.234
		1.888.962

TOTAL	28.140.000
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	2.558.182

SON GUARANIES VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL

DIRECTOR

Abg. María del Rocío Valdez Berni
Directora Interina
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Roberto Palacios
Dirección de Administración y Finanzas
Ministerio Público

Hecho por: Rene Ovelar

Lic. René Ovelar
Administrador Regional
Área Vill. - Chaco

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torres
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-258112

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 16 - PRESIDENTE HAYES

Nº 1359

Señor (es) Taller Robert

Dirección Carmen Oviedo c/ Benjamin Aceval

R.U.C. 1401948-5

Fecha: 17/11/25

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: T-156, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1785-0826, Chasis Nº 8AJFR22G604581923, Chapa Nº EAJ 386

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
525	3,00		Cambiar cruceta cardan trasero	550.000			1.650.000
527	2,00		Cambiar cruceta cardan del 4x4	1.220.000			2.440.000
543	2,00		Cambiar homocinetica c/u	1.420.000			2.840.000
544	2,00		Cambiar guardapolvo de homocinetica c/u	310.000			620.000
545	2,00		Cambiar triceta de transmision c/u	510.000			1.020.000
548	5,00		Mano de obra por hora para los items 523 al 547	70.000			350.000
594	1,00		Cambiar pastillas de freno (ambas ruedas)	540.000			540.000
598	1,00		Cambiar fibras freno (ambas ruedas)	630.000			630.000
599	1,00		Rectificar tambor freno trasero (ambos)	260.000			260.000
610	4,00		Cambiar fluido de freno	50.000			200.000
[illegible]	4,00		Mano de obra por hora para los items 594 al 610	70.000			280.000
735	7,00		Cambiar aceite motor p/ litro	40.000			280.000
736	1,00		Cambiar filtro de combustible	140.000			140.000
738	1,00		Cambiar filtro de aceite	120.000			120.000
739	1,00		Cambiar filtro de aire	210.000			210.000
748	1,00		Mano de obra por hora para los items 735 al 747	70.000			70.000
699	2,00		Cambiar pico inyector electrónico c/u	2.290.000			4.580.000
700	2,00		Reparar pico inyectores c/u	320.000			640.000
702	1,00		Cambiar embrague de ventilador	600.000			600.000
705	1,00		Limpieza de radiador	360.000			360.000
714	1,00		Cambiar correa poly v	550.000			550.000
715	1,00		Cambiar tensor de correa poly v	380.000			380.000
716	1,00		Cambiar polea libre de correa poly v	290.000			290.000
717	5,00		Mano de obra por hora para los items 662 al 687 y 689 al 716	60.000			300.000
740	3,00		Cambiar aceite caja p/ litro	40.000			120.000
741	2,00		Cambiar aceite de diferencial delantero p/ litro	60.000			120.000
[illegible]	2,00		Cambiar aceite diferencial trasero p/ litro	60.000			120.000
743	1,00		Cambiar aceite reductora del 4x4 p/ litro	50.000			50.000
748	5,00		Mano de obra por hora para los items 735 al 747	70.000			350.000

DIRECTOR

Abg. María del Rocio Valdez Berni
Directora Interina
Dirección de los Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Ezequiel Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

Hecho por: Rene Ovelar

Lic. René Ovelar
Administrador Regional
Area VIII - Chaco

TALLER ROBERT
de Roberto O. Torres
RUC: 1.401.948-5
Cel.: 0981-258112