ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 3 de junio de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

R/M Nº
1096

Chapa Nº _HDZ 604_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** SUC. SANTA ROSA DEL AGUARAY

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
MANO DE OBRA				2	120.000	240.000
MANO DE OBRA				1	120.000	120.000
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
FILTRO DE AIRE				1	221.500	221.500
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1	260.800	260.800
AMORTIGUADOR TRASERO				2	470.600	941.200
ACEITE MOTOR 15W 60 POR LITROS				8	55.000	440.000
ACEITE DE CAJA Y TRANSFERENCIA 75W 90 POR LITRO				7	100.000	700.000

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

1096

PRESUPUESTO

Fecha: 03/06/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD104211730
Chapa: HDZ604 -14:Luz-2017- Santa Rosa del Aguaray
Color: BLANCO
Kilometraje: 155603
Orden Nro.: T6-I-29652
Asesor.: Fabio Olmedo
Presupuesto Nro.: 2965211
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	24.1.38 Mano de Obra	2,00	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
	21.1.33 Mano de Obra	2,00	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
	22.1.4 Mano de Obra	1,00	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
A99	24.1.33 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	24.1.31 Filtro de aire	1,00	201.364	201.364	0	20.136	221.500	0
A99	24.1.32 Filtro de combustible	1,00	237.091	237.091	0	23.709	260.800	0
A99	21.1.18 Amortiguador trasero	2,00	427.818	855.636	0	85.564	941.200	0
LUB01	24.1.37 Aceite motor 15W50 por litros	8,00	50.000	400.000	0	40.000	440.000	0
LUB01	22.1.3 Aceite de caja y transferencia 75w90 por li	7,00	90.909	636.363	0	63.637	700.000	0
	Total General:				0	296.209		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		3.258.300	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

BNF

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

A	:	**GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACION** **DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **SECCION TALLERES**
DE	:	**SUCURSAL SANTA ROSA DEL AGUARAY**
REF	:	Mantenimiento y/o reparación de vehículo
FECHA	:	31 de mayo del 2024

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el mantenimiento y/o reparación para el vehículo marca **TOYOTA HILUX, Chapa N° HDZ 604, N° de Orden 292, E.A.S.P. N° 540** a cargo de la Suc. 51 BNF Santa Rosa del Aguaray, en el taller Autorizado de Toyotoshi Sucursal San Estanislao.

Atentamente,

Ing. Agr. Elio Yanick Arias C.
OAF
Banco Nacional de Fomento

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
SUCURSAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Paraguay

Gerente
Suc. Santa Rosa del Aguaray