ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 30 de junio de 2020

Vehiculo Marca: Mitsubishi Montero **Tipo:** ___Camioneta ___ **Modelo:** 1996

Chapa Nº __ACY 028_ Nº de orden: _____ Dependencia : _DIVISION SERVICIOS GENERALES_

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
106							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCI	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
JUNTA TAPA MOTOR				1,00	461.000	461.000
JUEGO DE 4 MARTILLOS DE ADMISION				1,00	533.000	533.000
JUEGO DE 4 MARTILLOS DE ESCAPE				1,00	768.000	768.000
FILTRO DE CONBUSTIBLE				1,00	74.000	74.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	77.000	77.000
FILTRO DE AIRE				1,00	62.000	62.000
ACEITE MOTOR POR LITRO				6,00	31.000	186.000
ACEITE DE CAJA Y TRANSFERENCIA POR LITRO				6,00	25.000	150.000
FLUIDO DE FRENO POR ENVASE DE 355 ML.				2,00	21.000	42.000
FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULIZA POR LITRO				1,00	21.000	21.000
GRASA PARA RULEMAN POR KG.				2,00	17.000	34.000
REPARACION POR PERDIDA Y MANTENIMIENTO				1,00	321.000	321.000
REPARACION DE SERVO FRENO				1,00	923.000	923.000
REGULADOR DE VOLTAJE				1,00	319.000	319.000
RETEN DEPRESOR DE FRENO				1,00	106.000	106.000
FARO LUZ DE TECHO				1,00	213.000	213.000
RELAY DE FRENO				1,00	35.000	35.000
RELAY SEÑALERO				1,00	28.000	28.000
RELAY S. DE 12/V. 30 A.				1,00	21.000	21.000
BUJIAS INCANDESCENTES				4,00	142.000	568.000
RELAY PRECALENTADOR TEMP.				1,00	212.000	212.000
BULBO DE TEMPERATURA				1,00	231.000	231.000
BULBO DE ACEITE				1,00	213.000	213.000
BULBO MARCHA ATRÁS				1,00	213.000	213.000
CEPILLO LIMPIA PARABRISAS				1,00	117.000	117.000
FOCO LUZ ALTA Y BAJA				2,00	57.000	114.000
FOCO LUZ TABLERO				1,00	60.000	60.000
FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE				1,00	451.000	451.000
SENSOR VELOCIMETRO				1,00	733.000	733.000
REPARACION CABEZAL				1,00	1.101.000	1.101.000
LIMPIEZA DE PICOS, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION				1,00	248.000	248.000
CEPILLADO DE TAPA				1,00	710.000	710.000
REPARAR, FABRICAR ROSCAS BUJIAS INCANDESCENTES				1,00	355.000	355.000
._____					TOTAL	9.700.000

OBSERVACIONES:

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MECANICA	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.	Oscar R. Legnizamón Quiñonez Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	se ajusta al contrato	

DERLIS JAVIER MARTINEZ
Personal de Servicio Sección Talleres

Sección Talleres y Mantenimiento

Jefe de División

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe
División Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración