Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 16 - PRESIDENTE HAYES

Nº 1006

Señor (es) T. Especializado en Máquinas de Oficina

Dirección Cerro Corá 1204

R.U.C. 932171-3

Fecha: 02/10/23

REFERENCIA DE BIENES
Marca: FOTOCOPIADORA RICOH, Modelo: MP402, Cód. Patrimonial Nº 13-03-01-1805-0185

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1,00		Cambio de Cristal de Exposicl?n	702.500			702.500
2	1,00		Costo de mano de obra por Cambio de Cristal de Exposicl?n	56.250			56.250
3	1,00		Cambio de correa de Scanner	115.000			115.000
4	1,00		Costo de mano de obra por Cambio de correa de Scanner	31.250			31.250

RETENCIONES

Sub Total		822.727
I.V.A.	30.0%	0
Renta	3.0%	0
SICP	0.4%	3.192
M.J.	0.05%	399
M.D.P.	0.05%	399
		3.990

TOTAL	905.000
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	82.273

SON GUARANIES NOVECIENTOS CINCO MIL

Lic. Carlos Zaiza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

DIRECTOR

Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Rene Ovelar

Liza Báez
Taller Especializado
en Máquinas de Oficina

Ministerio Público
República del Paraguay
Dpto. XVI - Chaco
Administración Regional

Lic. René Ovelar
Administrador Regional

Escaneado con CamScanner