TETÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

PARAGUAY

Paraguay de la gente

SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO

Palma 468 entre Alberdi y 14 de Mayo, Paraguay - Teléfono: +595 21 441-530
www.senatur.gov.py - www.visitparaguay.travel
R.U.C: 80020934-6

FECHA: miércoles, 13 de julio de 2022

DUPLICADO		
1	de	1

ORDEN DE: COMPRA: [ ] SERVICIO: [X]

Nº 249/2022

Ésta Orden de Compra/Servicio es valida por 60 días. Sírvase leer y firmar la Orden al pie, en prueba de recepción de la misma.

ID Nº	401.473	PROVEEDOR:	GILCOPAR S.R.L.
MODALIDAD:	LCO Nº 08/2021	R.U.C:	80009240-6
LLAMADO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES INSTITUCIONALES"	DOMICILIO:	AVDA. EUSEBIO AYALA Nº 2963
CONTRATO Nº	25/2021	TELEF/CORREO	administracion@gilcopar.com
CHAPA Nº:	BDB897		
MODELO:	S-10		
MARCA:	CHEVROLET		

LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: Oficina Central de la Senatur Palma Nº 468 e/ Alberdi y 14 de Mayo. Plazo de Entrega: El Proveedor deberá realizar el mantenimiento que reviste baja complejidad en el plazo máximo de 3 (tres) días hábiles, mediana complejidad en un plazo de 5 (cinco) días hábiles y alta complejidad en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados desde la recepción de la Orden de Servicio.

PRESUPUESTO Nº 15109

109	**SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISION - CHEVROLET S10 AÑO 2008**						
109.5	CAMBIO DE RETEN PALIER C/U	UNIDAD	EVENTO	2	CHEVROLET S10	198.165	396.330
109.36	CAMBIO DE PALIER TRASERO LH	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET S10	1.950.000	1.950.000
109.37	CAMBIO RULEMAN PALIER	UNIDAD	EVENTO	2	CHEVROLET S10	555.000	1.110.000
109.38	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	6	CHEVROLET S10	107.250	643.500
110	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCION - CHEVROLET S10 AÑO 2008**						
110.14	ALINEACI?N Y BALANCEO DE 4 RUEDAS	UNIDAD	EVENTO	1	CHEVROLET S10	187.500	187.500
110.15	CAMBIO DE CUBIERTAS 235/75R15/A/T/107 T	UNIDAD	EVENTO	4	CHEVROLET S10	1.065.000	4.260.000
110.16	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	2	CHEVROLET S10	107.250	214.500
113	**SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE FRENO - CHEVROLET S10 AÑO 2008**						
113.2	CAMBIO PERNO MORDAZA	UNIDAD	EVENTO	2	CHEVROLET S10	472.500	945.000
113.7	CAMBIO ZAPATA DE FRENO LADO DERECHO	UNIDAD	EVENTO	2	CHEVROLET S10	844.800	1.689.600
113.8	CAMBIO DE ZAPATA DE FRENO LADO IZQUIERDO	UNIDAD	EVENTO	2	CHEVROLET S10	845.213	1.690.426
113.18	CAMBIO DE TAMBOR DE FRENO	HORA	EVENTO	2	CHEVROLET S10	1.579.875	3.159.750
113.21	MANO DE OBRA POR HORA	UNIDAD	EVENTO	6	CHEVROLET S10	107.250	643.500
Son guaraníes:	**DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SEIS**						**16.890.106**

LA FACTURA DEBERÁ EXPEDIRSE A NOMBRE DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO - R.U.C 80020934-6

Lic. Raquel Cardozo, Técnica Dpto. de Gestión Documental de Pago Secretaría Nacional de Turismo	Gloria Acosta Ybarra Directora General	GILCO PAR S.R.L. RUC: 80009240-6	13/07/2022
ELABORADO POR: DPTO. DE GESTION DOCUMENTAL DE PAGO	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**FIRMA Y ACLARACIÓN DE FIRMA - PROVEEDOR**	**FECHA DE RECEPCIÓN - PROVEEDOR**