POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

47

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 074

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 8/8/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: (021) 604 095

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: AABZ 523 PY
CHASIS N°: MPATFS85JLK003309 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: SUBCOMISARIA 05 CALLE- I

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.14	Cementado de zapatas	126.763	**507.052**
2	1.15	Rectificación de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.25	ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
10	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**342.090**
4	5.39	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
4	6.60	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
1	8.7	Bomba dirección hidraulica	827.148	**827.148**
2	8.9	Cambio de aceite de dirección hidraulica p/ Litro	10.457	**20.914**
1	8.20	Alineación y balanceo	33.024	**33.024**
6	8.21	Mano de Obra	44.608	**267.648**
4	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	**41.828**
1	13.1	Plato de presión	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.16	Bombin auxiliar de embrague	83.496	**83.496**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
6	13.18	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de elasticos	115.709	**925.672**
2	15.3	Grilletes de elasticos	83.496	**166.992**
4	15.15	Mano de Obra	44.608	**178.432**
		TOTAL		**10.696.887**

Son guaranies: Diez millones seiscientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y siete.

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos"

OBS:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 076

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. — Fecha: 9/8/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: BHE 750PY — VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
CHASIS N°: MPATFS85HBH527027
DEPENDENCIA: ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	2.1	Amortiguadores	225.995	451.990
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	376.630
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	372.428
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	210.768
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	210.768
2	2.8	Buje estabilizador central	42.177	84.354
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	54.408	54.408
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	54.408	54.408
2	2.25	ruleman de maza delantera int	166.265	332.530
2	2.26	ruleman de maza delantera ext	152.765	305.530
2	2.27	reten de maza delantera	40.805	81.610
8	2.36	Mano de Obra	44.608	356.864
1	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	15.727
2	5.2	Focos de filamentos	15.727	31.454
2	5.4	Focos de busca huellas	21.888	43.776
2	5.7	Faro trasero	206.712	413.424
6	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	205.254
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	822.792
4	5.39	Mano de Obra	44.608	178.432
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	71.174
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	197.471
1	6.22	reten frente motor	61.933	61.933
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	85.036
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	79.799
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	85.960
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	83.656
2	6.60	Mano de Obra	44.608	89.216
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	31.371
1	7.29	Mano de Obra	44.608	44.608
5	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	52.285
1	13.1	Plato de presi?n	492.214	492.214
1	13.2	Disco	353.405	353.405
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	439.469
1	13.4	Horquilla	126.621	126.621
1	13.5	Guardapolvo de Horquilla	46.531	46.531
1	13.6	rulem?n Piloto	105.059	105.059
1	13.9	Corona volante	1.398.827	1.398.827
1	13.14	Bomba auxiliar de embrague	105.059	105.059
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	126.621
4	13.18	Mano de Obra	44.608	178.432
3	14.21	cruceta	132.782	398.346
2	14.23	Mano de Obra	44.608	89.216
		TOTAL		**9.345.456**

Son guaraníes:Nueve millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

CHAPA NABILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Policial

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

69

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 079

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. — Fecha: *10/8/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°:MANN 001 PY
CHASIS N°: 8AJDA3CD3L1811688 — VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: DPTO. DE INVESTIGACIONES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	106.086	**212.172**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	300.102	**1.200.408**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	391.683	**783.366**
1	1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	8.660	**8.660**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
6	1.37	Mano de Obra	40.000	**240.000**
2	2.2	Rotulas inferiores	224.986	**449.972**
2	2.3	Rotulas superiores	210.986	**421.972**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	59.597	**238.388**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	58.663	**234.652**
2	2.18	rulem?n de maza delantera int	278.820	**557.640**
2	2.19	rulem?n de maza delantera ext	278.820	**557.640**
2	2.20	ret?n de maza delantera	39.237	**78.474**
4	2.29	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	5.1	Foco de Alta y Baja	20.843	**20.843**
2	5.2	Focos de filamentos	7.792	**15.584**
1	6.20	Correa principal frente motor	74.452	**74.452**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	302.088	**302.088**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de Aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	6.56	Tensor correa	311.981	**311.981**
1	6.57	Correa dentada	183.396	**183.396**
6	6.58	Mano de Obra	40.000	**240.000**
		TOTAL		**8.028.992**

Son guaranies: Ocho millones veintiocho mil novecientos noventa y dos

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS: **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO GOMES
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

76

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 080

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *10/8/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°:EAK 038 PY

CHASIS N°: 8AJDS8DD9004090738

VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX

DEPENDENCIA: DPTO. DE ASUNTOS INTERNOS

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	106.086	**212.172**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	300.102	**1.200.408**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	391.683	**783.366**
1	1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	8.660	**8.660**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
6	1.37	Mano de Obra	40.000	**240.000**
2	2.2	Rotulas inferiores	224.986	**449.972**
2	2.3	Rotulas superiores	210.986	**421.972**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	59.597	**238.388**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	58.663	**234.652**
2	2.18	Ruleman de maza delantera int	278.820	**557.640**
2	2.19	Ruleman de maza delantera ext	278.820	**557.640**
2	2.20	Reten de maza delantera	39.237	**78.474**
4	2.29	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	5.1	Foco de Alta y Baja	20.843	**20.843**
2	5.2	Focos de filamentos	7.792	**15.584**
1	6.20	Correa principal frente motor	74.452	**74.452**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	302.088	**302.088**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de Aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	6.56	Tensor correa	311.981	**311.981**
1	6.57	Correa dentada	183.396	**183.396**
6	6.58	Mano de Obra	40.000	**240.000**
2	8.2	Precap	134.068	**268.136**
2	8.3	Guardapolvo	39.417	**78.834**
2	8.21	Mano de Obra	40.000	**80.000**
1	13.1	Plato de presion	450.000	**450.000**
1	13.2	Disco	408.444	**408.444**
1	13.3	Cojinete de empuje	258.720	**258.720**
1	13.4	Horquilla	105.232	**105.232**
1	13.9	Corona volante	503.414	**503.414**
8	13.16	Mano de Obra	40.000	**320.000**
		TOTAL		**10.501.772**

Son guaraníes: Diez millones quinientos un mil setecientos setenta y dos----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 072

Proveedor: GILCOPAR S.R.L.

Fecha: 29/7/2022

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°:AABJ 403 PY

CHASIS N°: MPATFS85JKT002128

VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

DEPENDENCIA: COMISARIA 4 ATYRA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
2	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**617.042**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	106.086	**212.172**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	300.102	**1.200.408**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	391.683	**783.366**
2	1.7	ca?os de frenos de mano	109.860	**219.720**
1	1.8	Bomba central de freno	409.153	**409.153**
2	1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	8.660	**17.320**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
8	1.37	Mano de Obra	40.000	**320.000**
1	6.20	Correa principal frente motor	74.452	**74.452**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	302.088	**302.088**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de Aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
2	6.58	Mano de Obra	40.000	**80.000**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	15.061	**45.183**
1	7.29	Mano de Obra	40.000	**40.000**
1	8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1.213.898	**1.213.898**
1	8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	15.839	**15.839**
1	8.20	Alineación y balanceo	44.570	**44.570**
9	8.21	Mano de Obra	40.000	**360.000**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.602.623	**1.602.623**
3	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	15.061	**45.183**
		TOTAL		**9.031.800**

Son guaranies: Nueve millones treinta y un mil ochocientos----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

37

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 073

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *8/8/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°:EAF 886 PY

CHASIS N°: MPATFR85HBH510363

DEPENDENCIA: COMISARIA 4 LAMBARE

VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.14	Cementado de zapatas	126.763	**507.052**
2	1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.25	rulem?n de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	rulem?n de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	ret?n de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
10	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**342.090**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.34	Tensor de Cadena de Distrib.	259.078	**259.078**
4	6.60	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
1	8.1	Cremallera de direcci?n	1.828.649	**1.828.649**
1	8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	827.148	**827.148**
2	8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	10.457	**20.914**
1	8.20	Alineaci?n y balanceo	33.024	**33.024**
6	8.21	Mano de Obra	44.608	**267.648**
1	11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	196.415	**196.415**
1	11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	196.415	**196.415**
3	11.16	Mano de Obra	44.608	**133.824**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de el?sticos	115.709	**925.672**
2	15.3	Grilletes de el?sticos	83.496	**166.992**
2	15.4	Curva el?stico	83.496	**166.992**
2	15.5	Centro el?stico	61.933	**123.866**
4	15.15	Mano de Obra	44.608	**178.432**
		TOTAL		**11.492.392**

Son guaraníes: Once millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos noventa y dos----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas Tesorería Actividad 1.1.4

GILCOPAR S.R.L. Jefe de Taller

HECTOR V. AGUILAR A.

Comisario Principal M.C.P.

Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERIA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

42

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 077

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 10/8/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°:EAH 029PY
CHASIS N°: MPATFS85HCT105041 VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMSX
DEPENDENCIA: SUBCOMISARIA 23 PANCHITO LOPEZ

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descripto, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	166.666	**666.664**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	366.893	**733.786**
1	1.7	Caños de frenos de mano	62.155	**62.155**
1	1.8	Bomba central de freno	299.124	**299.124**
2	1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	5.532	**11.064**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabilizador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	54.408	**54.408**
1	2.23	Maza rueda delantera	350.189	**350.189**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
4	2.32	Perno Parrilla	36.103	**144.412**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	105.059	**105.059**
1	4.2	Rotor de Alternador	135.863	**135.863**
1	4.3	Estator de Alternador	145.104	**145.104**
1	4.4	Correa de Alternador	71.174	**71.174**
1	4.5	rulemanes de Alternador	40.370	**40.370**
3	4.11	Mano de Obra	44.608	**133.824**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**31.454**
2	5.2	Focos de filamentos	15.727	**31.454**
6	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**205.254**
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	**822.792**
1	5.35	Sensor MAP	206.712	**206.712**
3	5.39	Mano de Obra	44.608	**133.824**
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	**71.174**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	**197.471**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.35	Soporte de caja	135.863	**135.863**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	8.20	Alineación y balanceo	33.024	**33.024**
2	8.21	Mano de Obra	44.608	**89.216**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.408.068	**1.408.068**
2	9.35	Mano de Obra	44.608	**89.216**
5	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	**52.285**
1	13.1	Plato de presión	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.5	Guardapolvo de Horquilla	46.531	**46.531**
1	13.6	ruleman Piloto	105.059	**105.059**
1	13.9	Corona volante	1.398.827	**1.398.827**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
6	13.18	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de elasticos	115.790	**925.677**
2	15.3	Grilletes de elasticos	83.496	**166.992**
2	15.15	Mano de Obra	44.608	**89.216**
		TOTAL		**16.334.127**

Son guaranies: Dieciseis millones trescientos treinta y cuatro mil ciento veinte y siete

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE Nº 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

59

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 078

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: *5/8/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°:EAJ 805PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD801215474 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA 9 ITACURUBI

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	106.086	**212.172**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	300.102	**1.200.408**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	391.683	**783.366**
1	1.23	Mordaza de freno delantero RH	628.828	**628.828**
1	1.24	Mordaza de freno delantero LH	628.828	**628.828**
8	1.37	Mano de Obra	40.000	**320.000**
2	2.1	Amortiguadores	347.549	**695.098**
2	2.2	Rotulas inferiores	224.986	**449.972**
2	2.3	Rotulas superiores	210.986	**421.972**
1	2.11	Barra estabilizadora del.	201.268	**201.268**
1	2.12	Punta eje RH	363.219	**363.219**
1	2.13	Punta eje LH	363.219	**363.219**
2	2.16	Maza rueda delantera	294.318	**588.636**
1	2.17	Rotor sensor	122.042	**122.042**
4	2.18	Ruleman de maza delantera int	278.820	**1.115.280**
4	2.19	Ruleman de maza delantera ext	278.820	**1.115.280**
2	2.20	Reten de maza delantera	39.237	**78.474**
12	2.29	Mano de Obra	40.000	**480.000**
1	3.1	Bendix de arranque	213.380	**213.380**
1	3.2	Rotor de arranque	131.258	**131.258**
1	3.3	Inducido de arranque	122.946	**122.946**
4	3.9	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	229.791	**229.791**
1	4.2	Rotor de Alternador	137.801	**137.801**
1	4.3	Estator de Alternador	130.354	**130.354**
1	4.4	Correa de Alternador	89.385	**89.385**
4	4.11	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de Aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	8.1	Cremallera de dirección	1.250.000	**1.250.000**
1	8.7	Bomba dirección hidraulica	1.213.898	**1.213.898**
1	8.9	Cambio de aceite de dirección hidraulica p/ Litro	15.839	**15.839**
1	8.20	Alineación y balanceo	44.570	**44.570**
1	8.21	Mano de Obra	40.000	**40.000**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.602.623	**1.602.623**
1	9.3	Bomba de agua	300.588	**300.588**
1	9.35	Mano de Obra	40.000	**40.000**
1	15.1	Amortiguadores traseros	113.573	**113.573**
1	15.2	Bujes de elasticos	12.822	**12.822**
		TOTAL		**17.330.358**

Son guaranies: Diecisiete millones trescientos treinta mil trescientos cincuenta y ocho----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 082

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. — Fecha: *1/8/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°:AADA 701 PY
CHASIS N°: MPATFS85JLT000927 — VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA CAAGUAZU

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.14	Cementado de zapatas	126.763	**507.052**
2	1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.25	rulem?n de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	rulem?n de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	ret?n de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
10	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**342.090**
4	5.39	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.13	Turbo	3.016.037	**3.016.037**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
4	6.60	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
1	8.20	Alineaci?n y balanceo	33.024	**33.024**
6	8.21	Mano de Obra	44.608	**267.648**
4	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	**41.828**
		TOTAL		**7.910.446**

Son guaranies: Siete millones novecientos diez mil cuatrocientos cuarenta y seis----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

Jefe de Taller
Gilco S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

Paraguay de la gente
GOBIERNO NACIONAL

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

37

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 084

Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

Fecha: *10/8/2022*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: EAK 053 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD301216712
VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: ACTIVIDAD 04 PREVENCION DE HECHOS PUNIBLES

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	106.086	**212.172**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	300.102	**1.200.408**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	391.683	**783.366**
1	1.23	Mordaza de freno delantero RH	628.828	**628.828**
1	1.24	Mordaza de freno delantero LH	628.828	**628.828**
8	1.37	Mano de Obra	40.000	**320.000**
2	2.1	Amortiguadores	347.549	**695.098**
2	2.2	Rotulas inferiores	224.986	**449.972**
2	2.3	Rotulas superiores	210.986	**421.972**
1	2.11	Barra estabilizadora del.	201.268	**201.268**
1	2.12	Punta eje RH	363.219	**363.219**
1	2.13	Punta eje LH	363.219	**363.219**
2	2.16	Maza rueda delantera	294.318	**588.636**
1	2.17	Rotor sensor	122.042	**122.042**
4	2.18	rulem?n de maza delantera int	278.820	**1.115.280**
4	2.19	rulem?n de maza delantera ext	278.820	**1.115.280**
2	2.20	ret?n de maza delantera	39.237	**78.474**
12	2.29	Mano de Obra	40.000	**480.000**
1	3.1	Bendix de arranque	213.380	**213.380**
1	3.2	Rotor de arranque	131.258	**131.258**
1	3.3	Inducido de arranque	122.946	**122.946**
4	3.9	Mano de Obra	40.000	**160.000**
1	4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	229.791	**229.791**
1	4.2	Rotor de Alternador	137.801	**137.801**
1	4.3	Estator de Alternador	130.354	**130.354**
1	4.4	Correa de Alternador	89.385	**89.385**
4	4.11	Mano de Obra	40.000	**160.000**
2	5.7	Faro trasero	135.974	**271.948**
2	5.9	Faros busca huellas	87.577	**175.154**
12	5.10	Focos LED Baliza techo	40.016	**480.192**
8	5.35	Mano de Obra	40.000	**320.000**
1	6.24	Embrague ventilador	318.370	**318.370**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de Aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	8.1	Cremallera de direcci?n	1.250.000	**1.250.000**
1	8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	1.213.898	**1.213.898**
1	8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	15.839	**15.839**
1	8.20	Alineaci?n y balanceo	44.570	**44.570**
1	8.21	Mano de Obra	40.000	**40.000**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.602.623	**1.602.623**
1	9.3	Bomba de agua	300.588	**300.588**
1	9.35	Mano de Obra	40.000	**40.000**
1	15.1	Amortiguadores traseros	113.573	**113.573**
1	15.2	Bujes de el?sticos	12.822	**12.822**
		TOTAL		**18.896.022**

Son guaraníes: Dieciocho millones ochocientos noventa y seis mil veintidós

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

FABIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilco S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

49

Dirección General de Administración y Finanzas
"TESORERÍA ACTIVIDAD 04 - PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 085

Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

Fecha: *8/8/2022*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°:EAH 435 PY
CHASIS N°: MPATFR85HCT100840
VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: COMISARIA 1 SAN LORENZO - ACTIVIDAD 04

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.14	Cementado de zapatas	126.763	**507.052**
2	1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.25	rulem?n de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	rulem?n de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	ret?n de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
10	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**342.090**
4	5.39	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
4	6.60	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
1	8.7	Bomba direcci?n hidr?ulica	827.148	**827.148**
2	8.9	Cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica p/ Litro	10.457	**20.914**
1	8.20	Alineaci?n y balanceo	33.024	**33.024**
6	8.21	Mano de Obra	44.608	**267.648**
4	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	**41.828**
1	13.1	Plato de presi?n	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.16	Bombin auxiliar de embrague	83.496	**83.496**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
6	13.18	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de el?sticos	115.709	**925.672**
2	15.3	Grilletes de el?sticos	83.496	**166.992**
4	15.15	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	17.3	Bomba de combustible de tanque	1.075.385	**1.075.385**
4	17.6	Pico inyector electr?nico	859.756	**3.439.024**
		TOTAL		**15.211.296**

Son guaranies: Quince millones doscientos once mil doscientos noventa y seis----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO GIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1, 2, 4

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 086

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. Fecha: 8/8/2022
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°:EAJ 779 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD401215357 VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA 8 REMANSITO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
1	1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	5.532	**5.532**
4	1.14	Cementado de zapatas	126.763	**507.052**
2	1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
1	1.34	Servo Freno	540.161	**540.161**
1	1.39	Modulo hidraulico de ABS	542.549	**542.549**
6	1.40	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
4	2.5	Bujes de parrilla inferior del.	52.692	**210.768**
2	2.25	ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
10	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**342.090**
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	**822.792**
1	5.27	Unidad de control	2.738.801	**2.738.801**
4	5.39	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	8.1	Cremallera de direcci?n	1.828.649	**1.828.649**
1	8.7	Bomba direccion hidraulica	827.148	**827.148**
1	8.9	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/ Litro	10.457	**10.457**
1	8.20	Alineacion y balanceo	33.024	**33.024**
4	8.21	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	196.415	**196.415**
1	11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	196.415	**196.415**
1	13.1	Plato de presion	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.5	Guardapolvo de Horquilla	46.531	**46.531**
5	13.18	Mano de Obra	44.608	**223.040**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de elasticos	115.709	**925.672**
2	15.15	Mano de Obra	44.608	**89.216**
		TOTAL		**16.564.707**

Son guaranies: Dieciseis millones quinientos sesenta y cuatro mil setecientos siete

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

POLICIA NACIONAL
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Habilitada 1.1.4

ARMO GIBILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

37

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 081

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. — Fecha: *1/8/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°:EAJ 751 PY
CHASIS N°: 8AJFS8CD101215414 — VEHÍCULO MARCA: TOYOTA HILUX
DEPENDENCIA: COMISARIA SEXTA ITAPUA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	308.521	**308.521**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	430.668	**861.336**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	106.086	**212.172**
4	1.14	Cementado de zapatas	48.341	**193.364**
2	1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	35.921	**71.842**
4	1.25	Perno de mordaza	45.959	**183.836**
6	1.37	Mano de Obra	40.000	**240.000**
2	2.1	Amortiguadores	347.549	**695.098**
1	5.3	Focos de 1 filamento	5.776	**5.776**
2	5.4	Focos de busca huellas	68.291	**136.582**
4	5.10	Focos LED Baliza techo	40.016	**160.064**
5	5.35	Mano de Obra	40.000	**200.000**
1	6.20	Correa principal frente motor	74.452	**74.452**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	302.088	**302.088**
1	6.29	Filtro de aceite	128.234	**128.234**
1	6.30	Filtro de Aire	73.509	**73.509**
1	6.31	Filtro de Combustible	61.380	**61.380**
8	6.32	Cambio de aceite motor p/ Litro	15.061	**120.488**
1	6.56	Tensor correa	311.981	**311.981**
1	6.57	Correa dentada	183.396	**183.396**
4	6.58	Mano de Obra	40.000	**160.000**
		TOTAL		**4.684.119**

Son guaranies: Cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil ciento diecinueve----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE Nº 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARCO ROLS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

44

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 083

Proveedor: GILCOPAR S.R.L.
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

Fecha: *19/8/2022*

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°:AAGR 948 PY
CHASIS N°: MPATFS86JMT000629
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA DEL DPTO. CENTRAL

VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.14	Cementado de zapatas	126.763	**507.052**
2	1.15	Rectificaci?n de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.25	rulem?n de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	rulem?n de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	ret?n de maza delantera	40.805	**81.610**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
4	6.60	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
		TOTAL		**3.674.523**

Son guaranies: Tres millones seiscientos setenta y cuatro mil quinientos veintitres----------

Contrato N° 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

RICARDO CABILS
Jefe Taller
Policía Nacional

Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 04

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 087

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. — Fecha: *8/8/2022*
Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary
Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N° EAG 086PY
CHASIS N°: MPATFR85HBT100417 — VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX
DEPENDENCIA: COMISARIA 3 LUQUE

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.14	Cementado de zapatas	126.763	**507.052**
2	1.15	Rectificación de tambores de fr tras	38.743	**77.486**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
10	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**342.090**
1	5.11	Conmutador de luces	822.792	**822.792**
1	5.27	Unidad de control	2.738.801	**2.738.801**
4	5.39	Mano de Obra	44.608	**178.432**
1	6.13	Turbo	3.016.037	**3.016.037**
1	6.28	Jgo de Engranajes del frente motor	206.712	**206.712**
1	6.29	Cadena de Distribución	875.159	**875.159**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
1	6.34	Tensor de Cadena de Distrib.	259.078	**259.078**
4	6.60	Mano de Obra	44.608	**178.432**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
1	8.1	Cremallera de direccion	1.828.649	**1.828.649**
1	8.7	Bomba dirección hidr?ulica	827.148	**827.148**
2	8.9	Cambio de aceite de dirección hidraulica p/ Litro	10.457	**20.914**
1	8.20	Alineación y balanceo	33.024	**33.024**
6	8.21	Mano de Obra	44.608	**267.648**
1	11.1	Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	196.415	**196.415**
1	11.2	Mecanismos de levanta vidrio delantero delantero	196.415	**196.415**
3	11.16	Mano de Obra	44.608	**133.824**
4	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	**41.828**
1	13.1	Plato de presion	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.16	Bombin auxiliar de embrague	83.496	**83.496**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
6	13.18	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de elasticos	115.709	**925.672**
2	15.3	Grilletes de elasticos	83.496	**166.992**
2	15.4	Curva elastico	83.496	**166.992**
2	15.5	Centro elastico	61.933	**123.866**
4	15.15	Mano de Obra	44.608	**178.432**
		TOTAL		**21.261.627**

Son guaranies: Veintiun millones doscientos sesenta y un mil seiscientos veintiun----------

Contrato N° 27/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

MARIO CABILS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

HECTOR V. AGUIRAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas

TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1

Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción

Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 088

Proveedor: GILCOPAR S.R.L. — Fecha: *8/8/2022*

Dirección: Eusebio Ayala N° 2963 C/ Peaje Tembetary

Teléfono: *(021) 604 095*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: BHD 267 PY

CHASIS N°: MPATFS85HBIH527805 — VEHÍCULO MARCA: ISUZU DMAX

DEPENDENCIA: COMISARIA 18 ASUNCION

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Juego de pastillas de freno delantero	135.863	**135.863**
2	1.2	Discos de Frenos delantero	366.893	**733.786**
2	1.4	Cilindros de frenos tras.	145.104	**290.208**
4	1.5	Zapatas de frenos tras.	166.666	**666.664**
2	1.6	Tambores de Freno trasero	366.893	**733.786**
2	1.10	Cambio de fluido de freno p/Litro	5.532	**11.064**
4	1.25	Perno de mordaza	77.335	**309.340**
8	1.40	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	2.1	Amortiguadores	225.995	**451.990**
2	2.2	Rotulas inferiores	188.315	**376.630**
2	2.3	Rotulas superiores	186.214	**372.428**
4	2.4	Bujes de parrilla superior	52.692	**210.768**
2	2.8	Buje estabilizador central	42.177	**84.354**
1	2.9	Bieleta Estabilizadora LH	54.408	**54.408**
1	2.10	Bieleta Estabilizadora RH	54.408	**54.408**
1	2.23	Maza rueda delantera	350.189	**350.189**
2	2.25	Ruleman de maza delantera int	166.265	**332.530**
2	2.26	Ruleman de maza delantera ext	152.765	**305.530**
2	2.27	Reten de maza delantera	40.805	**81.610**
4	2.32	Perno Parrilla	36.103	**144.412**
8	2.36	Mano de Obra	44.608	**356.864**
2	5.1	Foco de Alta y Baja	15.727	**31.454**
2	5.2	Focos de filamentos	15.727	**31.454**
2	5.7	Faro trasero	206.712	**413.424**
8	5.10	Focos LED Baliza techo	34.209	**273.672**
3	5.39	Mano de Obra	44.608	**133.824**
1	6.20	Correa principal frente motor	71.174	**71.174**
1	6.21	Tensor de correa principal frente motor	197.471	**197.471**
1	6.30	Filtro de aceite	85.036	**85.036**
1	6.31	Filtro de Aire	79.799	**79.799**
1	6.32	Filtro de Combustible	85.960	**85.960**
8	6.33	Cambio de aceite motor p/ Litro	10.457	**83.656**
2	6.60	Mano de Obra	44.608	**89.216**
3	7.28	Cambio de aceite de diferencial p/ Litro	10.457	**31.371**
1	7.29	Mano de Obra	44.608	**44.608**
1	9.2	Radiador de intercooler	1.408.068	**1.408.068**
5	12.16	Cambio de aceite de caja p/Litro	10.457	**52.285**
1	13.1	Plato de presi?n	492.214	**492.214**
1	13.2	Disco	353.405	**353.405**
1	13.3	Cojinete de empuje	439.469	**439.469**
1	13.4	Horquilla	126.621	**126.621**
1	13.5	Guardapolvo de Horquilla	46.531	**46.531**
1	13.6	Ruleman Piloto	105.059	**105.059**
1	13.7	Volante de motor	1.398.827	**1.398.827**
1	13.8	Tornillos de volante	43.451	**43.451**
1	13.17	Bomba central de embrague	126.621	**126.621**
10	13.18	Mano de Obra	44.608	**446.080**
6	13.18	Mano de Obra	44.608	**267.648**
2	14.21	Cruceta	132.782	**265.564**
2	15.1	Amortiguadores traseros	191.015	**382.030**
8	15.2	Bujes de elasticos	115.709	**925.672**
2	15.3	Grilletes de elasticos	83.496	**166.992**
2	15,15	Mano de Obra	44.608	**89.216**
1	17.1	Sensor de masa de aire	145.104	**145.104**
1	17.2	Conjunto aceleracion	268.319	**268.319**
4	17.6	Pico inyector electronico	859.756	**3.439.024**
		TOTAL		**19.054.015**

Son guaranies: Diez y nueve millones cincuenta y cuatro mil quince----------

Contrato Nº 27/2022 LPN SBE Nº 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehículos"

OBS:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

MARIO GIBLS
Jefe de Taller
Gilcopar S.R.L.

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador