TESAI HA TEKO POÃVE
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	**Orden de Compra y/o Servicio**	**Nro. 203/44**

Razón Social: RAMIREZ AUTORREPUESTO
RUC: 2944689-9

Fecha de Emisión: 19/05/2020

SEGUNDA REGION SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES - Lote Num. 2 Mantenimiento y Reparación AMBULANCIA MARCA MERCEDES BENZ-MODELO SPRINTER 308CDI/F3000, Cod. Pat. 011-03-24-0664

Plazo de Entrega: Se estableceran por cada O.S. DIEZ (10) DIAS

Nota: Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Vigencia de Contrato: Desde la firma del Cont. hasta el 31 de diciembre 2021

DETALLE GENERAL

Item	Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	Precio Unit.	total
84.2	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Bomba de agua	732.848	732.848
84.4	1	UNIDAD	Provisión de Correa ventilador	136.231	136.231
84.5	1	UNIDAD	Provisión y cambio de ventilador	680.502	680.502
84.6	1	UNIDAD	Limpieza de radiador	192.372	192.372
84.7	6	UNIDAD	Provisión de aditivos	52.346	314.076
85.1	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro de combustible	188.446	188.446
85.2	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro de aceite	45.410	45.410
85.3	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Filtro de aire	97.756	97.756
85.7	1	UNIDAD	Provisión de Juego de aros	345.485	345.485
85.8	1	UNIDAD	Provisión de Juego de camisas	502.524	502.524
85.11	1	UNIDAD	Provisiòn y cambio sensor cigüeñal	628.156	628.156
85.14	1	UNIDAD	Provisión de Correa única	258.590	258.590
85.19	1	UNIDAD	Reparación turbo	1.493.186	1.493.186
85.22	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Junta tapa balancín	160.833	160.833
86.1	1	UNIDAD	Provisión de Engranaje de 1ª	698.822	698.822
86.2	1	UNIDAD	Provisión de Engranaje de 2ª	698.822	698.822
86.6	5	UNIDAD	Provisión y cambio de aceite de caja por litro	43.643	218.215
86.7	5	UNIDAD	Provisión y cambio de aceite caja diferencial por litro	43.643	218.215
86.8	1	UNIDAD	Provisión de anillos sincronizadores	349.411	349.411
86.9	1	UNIDAD	Provisión de juego completo de rodillos.	126.807	126.807
89.1	1	UNIDAD	Provisión y cambio de Disco de Embrague	1.605.069	1.605.069
90.2	1	UNIDAD	Provisión y cambio de juego de reparos Bomba Central de	394.298	394.298
90.4	1	UNIDAD	Provisión y cambio de caño flexible delantero	136.231	136.231
90.5	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Juego pastilla de freno	498.991	997.982
90.6	2	UNIDAD	Provisión y cambio de fibra de freno	125.631	251.262
90.7	2	UNIDAD	Provisión y cambio de fibras de Frenos Traseros	551.207	1.102.414
91.2	1	UNIDAD	Provisión de Inducido de Arranque	491.924	491.924
91.4	1	UNIDAD	Provisión de Seguro Bendix arranque	31.407	31.407
92.1	4	UNIDAD	Provisión y cambio de Buje de parrilla inferior	188.446	753.784
92.2	4	UNIDAD	Provisión y Cambio de Bujes estabilizadores	202.318	809.272
92.3	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Bujes tensores	160.572	321.144
92.4	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Bieleta estabilizadora	167.769	335.538
92.8	2	UNIDAD	Provisión y cambio de Ruleman Masa Delantera	331.744	663.488
94.9	1	UNIDAD	Carga de Gas R-134 con aceite	279.398	279.398
95.1	4	UNIDAD	Alineación de Dirección	48.943	195.772
95.2	4	UNIDAD	Balanceo de ruedas	48.943	195.772
		SUB TOTAL			**16.651.462**

SON GUARANIES: DIEZ Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS.----------

Forma de Pago: Se realizará en moneda nacional

Lugar de Entrega: II Region Sanitaria

Condiciones Especiales:

Usuario:

Lic. Schord Nelsón Silva G.
Administrador Regional

Administrador

Director Regional

Dependencia Solicitante II Región Sanitaria

USO INTERNO

Trámite Interno

Dr. Ricardo Brassel Lezcano
Director
II Región Sanitaria San Pedro

M.S.P. Y B.S.

Expediente PAC 365027 LCO 02/19
Resolución

Ejecución Presupuestaria:

Imputación Presupuestaria:

RAMIREZ AUTOREPUESTOS
RUC.: 2944689-9
Cel.: 0973-598-317
SANTANI