ÑEMBYA TEKO PORÃ
Mbareteko
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | **Orden de Compra y/o Servicio** | **Nro. 1000/1** |
|---|---|---|

**Razón Social**: PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
**RUC**: 937274-1

**Fecha de Emisión**: 07/10/2021

**REFERENCIA:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SEGUNDA REGIÓN SANITARIA Y SERVICIOS DEPENDIENTES - Lote Num. 3 Mantenimiento y Reparación Renault Master, Matricula EAE 786 Cod. Pat. 011-310-02-0691
**Nota:**Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de servicio

**Plazo de Entrega**: Se estableceran por cada O.S. diez (10) días hábiles
**Vigencia de Contrato**: Desde la firma del Cont. hasta el 31 de diciembre 2023

DETALLE GENERAL

| Item | Cantidad | Unidad | DESCRIPCION | Precio Unit. | total |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.1 | 1 | Unidad | Provisión de insumos para Reparación Radiador | 159.390 | 159.390 |
| 120.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por Reparación Radiador | 138.600 | 138.600 |
| 120.5 | 1 | Unidad | Provisión de paleta ventilador | 95.865 | 95.865 |
| 120.6 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de paleta ventilador | 69.300 | 69.300 |
| 121.1 | 1 | Unidad | Provisión de Filtro de combustible | 49.665 | 49.665 |
| 121.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de combustible | 34.650 | 34.650 |
| 121.3 | 1 | Unidad | Provisión de Filtro de aceite | 49.665 | 49.665 |
| 121.4 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aceite | 34.650 | 34.650 |
| 121.5 | 1 | Unidad | Provisión de Filtro de aire | 94.710 | 94.710 |
| 121.6 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Filtro de aire | 34.650 | 34.650 |
| 121.7 | 8 | Unidad | Provisión de Aceite de motor por litro | 51.975 | 415.800 |
| 121.8 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Aceite de motor | 34.650 | 34.650 |
| 121.9 | 1 | Unidad | Provisión de Juego casquillos de biela | 158.235 | 158.235 |
| 121.10 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego casquillos de biela | 138.600 | 138.600 |
| 121.11 | 1 | Unidad | Provisión de Juego casquillos de bancada | 303.765 | 303.765 |
| 121.12 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego casquillos de bancada | 138.600 | 138.600 |
| 121.15 | 1 | Unidad | Provisión de Juego de aros | 646.800 | 646.800 |
| 121.16 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego de aros | 288.750 | 288.750 |
| 121.17 | 1 | Unidad | Provisión de Juego de camisas | 704.550 | 704.550 |
| 121.18 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego de camisas | 231.000 | 231.000 |
| 122.1 | 1 | Unidad | Provisión de Engranaje de 1ª | 585.585 | 585.585 |
| 122.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Engranaje de 1ª | 138.600 | 138.600 |
| 122.5 | 1 | Unidad | Provisión de Engranaje de 3ª | 585.585 | 585.585 |
| 122.6 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Engranaje de 3ª | 138.600 | 138.600 |
| 122.9 | 1 | Unidad | Provisión de Engranaje de 5ª | 452.760 | 452.760 |
| 122.10 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Engranaje de 5ª | 138.600 | 138.600 |
| 122.11 | 8 | Litros | Provisión y cambio de aceite de caja por litro | 51.975 | 415.800 |
| 122.12 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de aceite de caja | 34.650 | 34.650 |
| 122.13 | 5 | Litros | Provisión de aceite caja diferencial por litro | 51.975 | 259.875 |
| 122.14 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de aceite caja diferencial | 34.650 | 34.650 |
| 122.17 | 1 | Unidad | Provisión de Eje de mando | 1.062.600 | 1.062.600 |
| 122.18 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Eje de mando | 231.000 | 231.000 |
| 122.19 | 1 | Unidad | Provisión de anillos sincronizadores | 623.700 | 623.700 |
| 122.20 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de anillos sincronizadores | 138.600 | 138.600 |
| 123.1 | 1 | Unidad | Provisión de Planetario | 831.600 | 831.600 |
| 123.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Planetario | 138.600 | 138.600 |
| 124.1 | 1 | Unidad | Provisión de Ruleman con seguro | 421.575 | 421.575 |
| 124.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Ruleman con seguro | 138.600 | 138.600 |
| 125.1 | 1 | Unidad | Provisión de Plato de Embrague | 675.675 | 675.675 |
| 125.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Plato de Embrague | 288.750 | 288.750 |
| 126.9 | 1 | Unidad | Provisión de Juego pastilla de freno | 338.415 | 338.415 |
| 126.10 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Juego pastilla de freno | 69.300 | 69.300 |
| 126.11 | 1 | Unidad | Provisión de fibra de freno | 138.600 | 138.600 |
| 126.12 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de fibra de freno | 69.300 | 69.300 |
| 126.13 | 1 | Unidad | Provisión de fibras de Frenos Traseros | 329.175 | 329.175 |
| 126.14 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de fibras de Frenos Traseros | 138.600 | 138.600 |
| 128.1 | 1 | Unidad | Provisión de Buje de parrilla superior | 138.600 | 138.600 |
| 128.2 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Buje de parrilla superior | 69.300 | 69.300 |
| 128.3 | 1 | Unidad | Provisión de Buje de parrilla inferior | 138.600 | 138.600 |
| 128.4 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Buje de parrilla inferior | 69.300 | 69.300 |
| 128.5 | 1 | Unidad | Provisión de Bujes estabilizadores | 71.609 | 71.609 |
| 128.6 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Bujes estabilizadores | 46.199 | 46.199 |
| 128.13 | 1 | Unidad | Provisión de Rotula inferior | 138.599 | 138.599 |
| 128.14 | 1 | Unidad | Mano de obra por cambio de Rotula inferior | 69.299 | 69.299 |
| | | **SUB TOTAL** | | | **12.982.196** |

**SON GUARANIES**: DOCE MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, CIENTO NOVENTA Y SEIS .----------

**Forma de Pago**: Se realizará en moneda nacional

**Lugar de Entrega:** II Región Sanitaria

**Condiciones Especiales**:

**Usuario:**

Lic. Sotero Nelson Silva G.
Administrador
II Región Sanitaria

Administrador Regional

Director Regional

Dependencia Solicitante

USO INTERNO

Tramite Interno

M.S.P. Y B.S.

Expediente PAC 395652 LCO N° 01/2021
Resolución

Ejecución Presupuestaria:

TALLER CARMONA
Tel. 0342 222707

Imputación Presupuestaria: