ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 19 de julio de 2023

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2014

Chapa Nº BOH 560 Nº de orden: _____ **Dependencia:** SUCURSAL LOMA PLATA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
594							0—1/4—1/2—3/4—LL
							Salida
							0—1/4—1/2—3/4—LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE GUARDABARRO				1,00	93.080	93.060
CONTROL GENERAL DE VEHICULO				1,00	152.000	152.000
CAMBIO DE BUJE PARRILLA AMBOS SUPERIORES				1,00	372.401	372.401
REGULACIÓN DE CAIDA DE SUSP DEL INCLUY				1,00	121.601	121.601
TASA DE RUEDA				2,00	382.635	765.270
BUJE PARRILLA INF. Nº1				2,00	434.610	869.220
BUJE PARRILLA INF. Nº2				2,00	545.490	1.090.980
GUARDAPOLVO GB. RR RH				1,00	769.395	769.395
SEGURO DE GUARDAPOLVO				20,00	8.415	168.300
SEGURO DE PRTECTOR				10,00	8.085	80.850
TUERCA				2,00	30.855	61.710
BULON MASA				2,00	25.575	51.150
					TOTAL	4.595.937

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

SOLEDAD MONGES
Supervisor Administrativo
Dpto. Servicio - Div. Post Venta
Toyotor

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 19/07/2023
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJER32G104052798
Chapa: BOH560 - Hilux - 2014 - Sucloma Plata
Color: BLANCO
Kilometraje: 180641
Orden Nro.: T1-I-421242
Asesor.: Luis Ayala
Presupuesto Nro.: 4212422
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Presupuesto Adicional 594

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE GUARDABARR		56.400	84.600	0	8.460	93.060	0
	CONTROL GENERAL DEL VEHICULO		69.091	138.182	0	13.818	152.000	0
	CAMBIO DE BUJE PARRILLA AMBOS SUPERIO		69.091	338.546	0	33.855	372.401	0
	REGULACION DE CAIDA SE SUSP DEL INCLUY		69.091	110.546	0	11.055	121.601	0
426030K050	TASA DE RUEDA	2,00	347.850	695.700	0	69.570	765.270	0
486540K040	BUJE PARRILLA INF. Nº1	2,00	395.100	790.200	0	79.020	869.220	0
486550K040	BUJE PARRILLA INF. Nº2	2,00	495.900	991.800	0	99.180	1.090.980	0
656370K010	GUARDAPOLVO, GB. RR RH	1,00	699.450	699.450	0	69.945	769.395	0
9018906065	SEGURO DE GUARDAPOLVO	20,00	7.650	153.000	0	15.300	168.300	0
9046707215	SEGURO DE PROTECTOR	10,00	7.350	73.500	0	7.350	80.850	0
9094201082	TUERCA	2,00	28.050	56.100	0	5.610	61.710	0
9094202082	BULÓN MASA	2,00	23.250	46.500	0	4.650	51.150	0
	Total General:				0	417.812		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		4.595.937	

Trazabilidad de contacto al cliente:

ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

TOYOTOSHI S.A
ADMINISTRACION
División Post Venta

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....