ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: Asunción, 1 de Diciembre de 2021

Vehículo Marca: TOYOTA FORTUNER **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2016

Chapa Nº BXA 153__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIRECTORIO DEL B.N.F.

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
295	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
							0—1/4—1/2—3/4—LL
							Salida
							0—1/4—1/2—3/4—LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
MANO DE OBRA				3.00	120.000	360.000
REGULACION DE EMBRAGUE - M.O.				3.00	60.000	180.000
MANO DE OBRA				1.00	120.000	120.000
PLATO DE PRESION				1.00	1.483.750	1.483.750
DISCO DE EMBRAGUE				1.00	1.213.700	1.213.700
COJINETE DE EMPUJE				1.00	833.200	833.200
HORQUILLA DE EMBRAGUE				1.00	609.550	609.550
BUJE DE AMORTIGUADORES				1.00	84.700	84.700
CAMBIO DE BUJES CENTRALES Y LATERALES DE BARRA				1.00	106.600	106.600
CAMBIO DE PARRILLA SUPERIOR				1.00	2.357.900	2.357.900
CAMBIO DE PARRILLA INFERIOR				1.00	3.269.750	3.269.750
					TOTAL	10.619.150

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO Nº 387060 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

Sirvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar	Los precios mencionados	FRANCISCO XAVIER A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Oscar R. Legarzamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

C.P. ANTONIO MADANA MEDINA
Jefe
Generales

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 01/12/2021
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehiculo: 8AJYZ59G903067859
Chapa: BXA153 → Fortuna 2016. Miembro del Directorio
Color: BLANCO
Kilometraje:
Orden Nro.: 73599
Asesor.: T1-I-387060
Presupuesto Nro.: Carlos Villagra
Condición de pago: 387060
Observaciones : CREDITO 30 DIAS TALLER
Trabajo Menor 295

		Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	1.30	Mano de Obra							
	1.5	Regulación de embrague - M.O.	3,00	109.091	327.273	0	32.727	360.000	0
	1.13	Mano de Obra	3,00	54.545	163.635	0	16.365	180.000	0
A99	1.6	Plato de presión.	1,00	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
A99	1.4	Disco de embrague.	1,00	1.348.864	1.348.864	0	134.886	1.483.750	0
A99	1.7	Collnete de empuje.	1,00	1.103.364	1.103.364	0	110.336	1.213.700	0
A99	1.8	Horquilla de embrague.	1,00	757.455	757.455	0	75.745	833.200	0
A99	1.11	Buje de amortiguadores.	1,00	554.136	554.136	0	55.414	609.550	0
A99	1.3	Cambio de bujes centrales y laterales de barra	1,00	77.000	77.000	0	7.700	84.700	0
A99	1.28	Cambio de parrilla superior.	1,00	96.909	96.909	0	9.691	106.600	0
A99	1.29	Cambio de parrilla inferior.	1,00	2.143.545	2.143.545	0	214.355	2.357.900	0
			1,00	2.972.500	2.972.500	0	297.250	3.269.750	0
		Total General:				0	965.377		
		Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		10.619.150	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....

.....

.....

.....

01 DIC 2021

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....