DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 3

Número del llamado: LPN N° 16/2019 | **Contrato N° 85/2019**

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH"

Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	5	Mantenimiento preventivo y correctivo de autobombas N 1° código patrimonial n° 103.05.16.0001 SEI.AIG.				
_	5.1	Mantenimiento general del motor. Cambio de aceite,cambio de				
		filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de				
		aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de				
		filtro de aire, cambio de filtro secador de aire.	UNID.	1	6.200.000	6.200.000
_	5.3	Filtro de aceite PART. No LF3380	UNID.	1	1.200.000	1.200.000
_	5.4	Filtro hidraulico PART No. HF6243	UNID.	1	1.600.000	1.600.000
_	5.5	Filtro de combustible primario y secundario	UNID.	1	3.400.000	3.400.000
_	5.6	Filtro Kit secador de aire PART. No. P26E834	UNID.	1	3.600.000	3.600.000
_	5.7	Filtro de aire PART. V250C128	UNID.	1	4.400.000	4.400.000
_	5.11	Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	UNID.	1	2.500.000	2.500.000
_	5.12	Bateria PART. No. COM-8D-P	UNID.	1	3.000.000	3.000.000
_	5.13	Valvula automatica PART. No. L0702AAWR-DA	UNID.	1	3.180.000	3.180.000
_	5.14	Valvula automatica PART. No. B7106-046	UNID.	1	3.180.000	3.180.000
_	5.15	Valvula automatica PART. No. 1952210CSA/UR	UNID.	1	3.180.000	3.180.000
_	5.16	Reparacion completa de parte electrica	UNID.	1	8.000.000	8.000.000
_	5.17	Reparacion del monitor inferior de parachoques PART. No.				
		1252-7080-5 FEECON	UNID.	1	2.600.000	2.600.000
_	5.22	Reparacion del cilindro de secado PART. No. N4244N				
		HALDEX	UNID.	1	2.800.000	2.800.000
_	5.24	Drenaje y limpieza del tanque de combustible	UNID.	1	6.000.000	6.000.000
_	5.26	Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento	UNID.	1	18.000.000	18.000.000
_	5.27	Reparacion de bomba de agua de encastre	UNID.	1	5.000.000	5.000.000
_	5.29	Mantenimiento General de direccion hidraulica	UNID.	1	2.000.000	2.000.000
_	5.30	Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro				
		neumatico	UNID.	1	4.500.000	4.500.000
_	5.31	Cambio de fusilera con fisibles nuevos, perilla de contacto	UNID.	1	5.800.000	5.800.000
_	5.34	Alineacion y balanceo	UNID.	1	500.000	500.000
_	5.35	Mantenimiento completo de suspensión delantera	UNID.	1	8.000.000	8.000.000
					TOTAL	98.640.000

SON GUARANIES: Noventa y Ocho Millones Seiscientos Cuarenta Mil----------

FECHA: 05/03/2020

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: LIC. ANIBAL FERNANDEZ

FISCAL ADJUNTO: Tec. SEI RICARDO ORTIZ

CONTRATISTA: REGIMIENTO 8 S.A.

REGIMIENTO 8 S.A.
Lic. Aníbal Noldin Torres
Gerente Ejecutivo

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 2 de 3

Número del llamado: LPN N° 16/2019 | **Contrato N° 85/2019**

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH"

Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	6	Mantenimiento preventivo de autobombas N 2° código patrimonial n° 103.05.16.0002 SEI.AIG.				
_	6.1	Mantenimiento general del motor, cambio de aceite, cambio de				
		filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de				
		aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de				
		filtro de aire, cambio de filtro de secador de aire	UNID.	1	6.200.000	6.200.000
_	6.7	Filtro de aire PART. No. V250C128	UNID.	1	4.400.000	4.400.000
_	6.11	Reflectores delantero derecho e izquierdo sellado nuevo	UNID.	1	2.500.000	2.500.000
_	6.12	Bateria PART. No. COM-8D-P	UNID.	1	3.000.000	3.000.000
_	6.13	Válvula automática PART. No. L0702AAWR-DA	UNID.	1	3.180.000	3.180.000
_	6.14	Valvula automatica PART. No. B7106-046	UNID.	1	3.180.000	3.180.000
_	6.15	Valvula automatica PART. No. 1952210CSA/UR	UNID.	1	3.180.000	3.180.000
_	6.16	Reparacion completa de parte electrica	UNID.	1	8.000.000	8.000.000
_	6.17	Reparacion de monitor inferior de parachoques PART. No.				
		1252-7080-5 FEECON	UNID.	1	2.600.000	2.600.000
_	6.22	Reparacion de cilindro de secado PART. No. N4244N				
		HALDEX	UNID.	1	2.800.000	2.800.000
_	6.24	Drenaje y limpieza del tanque de combustible	UNID.	1	6.000.000	6.000.000
_	6.26	Desmontaje y montaje de motor y puesta en funcionamiento	UNID.	1	18.000.000	18.000.000
_	6.27	Reparacion de bomba de agua de encastre	UNID.	1	5.000.000	5.000.000
_	6.29	Mantenimiento General de direccion hidraulica	UNID.	1	2.000.000	2.000.000
_	6.30	Reparacion y mantenimiento de torreta superior y electro				
		neumatica	UNID.	1	4.500.000	4.500.000
_	6.31	Cambio de fusilera con fisibles nuevos, perilla de contacto	UNID.	1	5.800.000	5.800.000
_	6.34	Alineacion y balanceo	UNID.	1	500.000	500.000
_	6.35	Mantenimiento completo de suspensión delantera	UNID.	1	8.000.000	8.000.000
_	6.36	Caño hidraulico de alta presion	UNID.	1	900.000	900.000
_	6.37	Provicion de cubierta sin camara XZL24 R-21	UNID.	1	33.000.000	33.000.000
_	6.39	Reparacion completa del sistema de tren delantero	UNID.	1	14.500.000	14.500.000
					TOTAL	137.240.000

SON GUARANIES: Ciento Treinta y Siete Millones Doscientos Cuarenta Mil.----------

FECHA: 05/03/2020

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: LIC. ANIBAL FERNANDEZ

FISCAL ADJUNTO: Tec. SEI RICARDO ORTIZ

CONTRATISTA: REGIMIENTO 8 S.A.

REGIMIENTO 8 S.A.
Lic. Aníbal Noldín Torres
Gerente Ejecutivo

DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 3 de 3

Número del llamado: LPN N° 16/2019 | **Contrato N° 85/2019**

Nombre del llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH"

Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	7	Mantenimiento preventivo y de autobombas N 3° OSHKOSH STRIKER SEI.AIG.				
_	7.1	Mantenimiento general del motor. Cambio de aceite,cambio de				
		filtro de aceite, cambio de aceite hidraulico, cambio de filtro de				
		aceite hidraulico, cambio de filtro de combustible, cambio de				
		filtro de aire, cambio de filtro secador de aire.	UNID.	1	6.200.000	6.200.000
_	7.4	Filtro de aceite PART. No LFP670	UNID.	1	980.000	980.000
_	7.5	Filtro de aceite hidraulico PART. No. BF5800	UNID.	1	1.800.000	1.800.000
_	7.6	Filtro de combustible PART. No. BF262	UNID.	1	2.100.000	2.100.000
_	7.7	Filtro de aire	UNID.	1	4.800.000	4.800.000
_	7.8	filtro de secador de aire PART. No. N4244N HALDEX	UNID.	1	3.800.000	3.800.000
_	7.9	Reparacion de botin automatico de la cabina de mando	UNID.	1	2.500.000	2.500.000
_	7.11	Reparacion del monitor de la camara de vision nocturna	UNID.	1	8.000.000	8.000.000
_	7.13	Luces reflectores delanteros sellados, nuevos	UNID.	1	2.800.000	2.800.000
_	7.14	Cubiertas sin camara medidas XZL 24 R21	UNID.	1	33.000.000	33.000.000
_	7.17	Bateria PART. No. 950CCA-190RC1556400-				
		750CCA/180RC1407890	UNID.	1	3.000.000	3.000.000
_	7.18	Valvula automatica PART. No. L0702AAWR-DA	UNID.	1	3.180.000	3.180.000
_	7.21	Reparacion de reflector de monitor	UNID.	1	1.800.000	1.800.000
_	7.22	Mantenimiento de generador electrico (220 Volt)	UNID.	1	3.600.000	3.600.000
_	7.23	Mantenimiento de suspensión delantero	UNID.	1	8.000.000	8.000.000
_	7.24	Reparacion completa del sistema de tren delantero	UNID.	1	19.800.000	19.800.000
					TOTAL	105.360.000

SON GUARANIES: Ciento Cinco Millones Trescientos Sesenta Mil.----------

FECHA: 05/03/2020

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR: LIC. ANIBAL FERNANDEZ

FISCAL ADJUNTO: Tec. SEI RICARDO ORTIZ

CONTRATISTA: REGIMIENTO 8 S.A.

REGIMIENTO 8 S.A.
Lic. Aníbal Noldin Torres
Gerente Ejecutivo