11

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Asunción, 03 de agosto de 2.023

ORDEN DE SERVICIOS

SEÑORES: **HOLLER INGENIERIA S.R.L.**
Teléfono: 021 298 687/8
Correo: holler@holler.com.py

En atención al Contrato Abierto BNF-P Nº 760/2.022 para el **"Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores"** para el Banco Nacional de Fomento, solicitamos la provisión del servicio conforme al siguiente detalle:

DETALLE	LUGAR
Mantenimiento Correctivo de Ascensores	Ascensores públicos N° 1, 2 y 3. Presidencia y Tesorería

En la seguridad de una atención favorable, nos despedimos de Ud., respetuosamente.

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS

Lic. Noelia Quintana Benítez
Encargada Sección Servicios Básicos
Gcia. Dptal. de Administración - BNF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sección Servicios Básicos

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

Juan Garna

HOLLER INGENIERIA S.R
Facunda Speratti 40
Tel.: 298 687/8