ORDEN DE SERVICIO - MANTENIMIENTO DE AIRES N° 30

FECHA: **04/01/2022**

Llamado: CD 09/2021 - "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE POR CONTRATO ABIERTO" - ID 403394
Contrato N°: 020/2021 **Res. N°:** 691/2021
Proveedor: RV SERVICE - RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
Dirección: San Carlos N°393 c/ Río Ypane - Fdo. De la Mora
Teléfono: 0982 993 102
e-mail: rvservis@outlook.com

DATOS DEL EQUIPO ACONDICONADOR DE AIRE					
N° PRESUPUESTO	**DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO**	**N° PATRIMONIO**	**VALOR INCORPORACIÓN**	**40% VALOR INCORP.**	**UBICACIÓN**
30	Aire Condicionado de 60.000 BTU	23020.02.4227	2.380.000	952.000	Dir. de Sistema Nacional de Información Forestal

TRABAJOS REQUERIDOS					
Ítem/Sub Ítem	**Descripción del Servicio**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA INC)**	**Precio Total (IVA INC)**
2	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 48.000 Y 60.000 BTU**	**Unidad**	**1**	**0**	**0**
2.1	Limpieza interior y exterior del aparato (Limpieza del equipo por fuerza y por dentro con productos no corrosivos biodegradables)	Unidad	1	120.000	**120.000**
2.2	Limpieza de las cañerías	Unidad	1	45.000	**45.000**
2.26	Provisión y Carga de gas R 22	Unidad	1	100.000	**100.000**
2.3	Lubricación completa	Unidad	1	50.000	**50.000**
2.24	Embutido de cañeria	Unidad	1	100.000	**100.000**
2.16	Provisión y cambio de guardamotor	Unidad	1	150.000	**150.000**
2.9	Provisión y Cambio de Válvula inversora	Unidad	1	140.000	**140.000**
2.17	Provisión y Cambio de Placa electrónica	Unidad	1	100.000	**100.000**
					805.000

Plazo de Ejecución
2 días hábiles a partir de la recepción de la presente Orden.-
Informes:
La Dirección Administrativa emitira un Acta de Conformidad.

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

Ronald Caballero