arquitectura & construcción
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Dr. Eusebio Lillo Nº 2566 e/ Cardenal Roig y Cap. Emeterio Miranda
Cel.: (0981) 941 713 / Tel.: (021) 604 959
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 14968507
Fecha Inicio Vigencia 13/07/2021
Fecha Fin Vigencia 31/07/2022
R.U.C.: 80062328 - 2
**FACTURA**
Nº 001-001 0000959

FECHA DE EMISIÓN: 13 de Agosto de 20 21 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Dirección Nacional de Aduanas.

RUC.: 800 29222-7 TEL.:

DIRECCIÓN: Avda. Colón y Paraguayo Independiente. REMISIÓN Nº:

| Cant. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5 % | 10% |
| 1 | Solicitud de Pago Nº 10 de Orden de Servicio Nº 224/2021 del Contrato Nº 17/2021 de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y locales. ID Nº 376.775. | 76.777.248 | | | 76.777.248 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUB-TOTALES | | | | | 76.777.248 |
| TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Setenta y seis Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Doscientos Cuarenta y Ocho. | | | | | 76.777.248 |

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%) (10%) 6.979.750 TOTAL IVA: 6.979.750

arquitectura construcción s.r.l.

Artes Gráficas Melar
HAB. Nº 1006 Artes Gráficas Melar de José T. Cáceres RUC: 1682048 - 7 e-mail:graficamelar@gmail.com
1 Tal. 50x3 del 0951 al 1.000 - 07/2021 - Tte. 1º Vicente Barrios c/ Gervasio León Telefax.: 75 19 30 / 0971 535 528

Original: Cliente
Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: no valido como credito fiscal Contabilidad

Lic. Adelaida Ovando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Aduanas
AF 23-08-2021
12:00 hs

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

# Orden de Servicio

# N° 224

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.** | **RUC.** | 80062328-2 |
| **DOMICILIO:** | Lillo 2568 casi Emeterio Miranda | **TERL/FAX:** | (021) 604-959 |
| **F. EMISIÓN:** | 28/06/2021 | **F. ENTREGA:** | 28/07/2021 |
| **LUGAR ENTREGA** | Administración de Salto del Guairá - reparación de techos, sanitarios, mamparas y pintura | | |

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 15,5 | Quince coma cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Azulejo piso pared 30x30 cm. | 120.960 | - | - | 1.878.509 |
| 4,7 | Cuatro coma siete | Restauracion y/o reparacion de edificios.revestimiento Guarda ceramica esmaltada de 7 cm. | 66.600 | - | - | 311.688 |
| 6 | Seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm. | 28.879 | - | - | 173.274 |
| 6 | Seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm. | 16.342 | - | - | 98.052 |
| 6 | Seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 40 mm. | 16.149 | - | - | 96.894 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de caja sifonada. | 84.777 | - | - | 84.777 |

| DEPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Depto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 224

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 8 | Ocho | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de conexion cromada de 40. | 48.602 | - | - | 388.816 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de inodoro con tapa y de cisterna baja, incluye accesorios. | 668.097 | - | - | 668.097 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de lavatorio con pedestal y accesorios. | 351.914 | - | - | 351.914 |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, provision y colocacion de tapa para inodoro. | 52.669 | - | - | 210.676 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de duchas electricas. | 136.932 | - | - | 273.864 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion sanitaria, Provision y colocacion de accesorios en losa porta rollo toalleras jaboneras y percheros. | 56.841 | - | - | 113.682 |
| 4 | Cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Bocas para tomas y puntos. | 86.818 | - | - | 347.272 |
| 3 | Tres | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefactos luminicos con lampara tubo leed 2x40. | 296.600 | - | - | 889.800 |

arquitectura construcción s.r.l.

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 224

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Artefacto (aplique) luminico de adosar por pared con 2 lamparas de acero inoxidable. | 129.795 | - | - | 259.590 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, reflector de adozar de 200w, color negro. | '313.759 | - | - | 627.518 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, provisión y colocación de fotocelulas para reflectores. | 120.580 | - | - | 120.580 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion electrica, Provision y colocacion de llaves TM de 10 a 32 amp. | 67.730 | - | - | 67.730 |
| 1 | Uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpiteria de madera, Aberturas de puertas 0,70x2, 10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas. | 700.365 | - | - | 700.365 |
| 6 | Seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera, ajustes y reparación de puertas y ventanas de madera. | 103.551 | - | - | 621.306 |
| 3 | Tres | Restauracion y/o reparacion de edificios.herrajes Cambio de cerraduras con llaves. | 132.908 | - | - | 398.724 |
| 293 | Doscientos noventa y tres | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior. | 25.343 | - | - | 7.425.499 |
| 279,8 | Doscientos setenta y nueve coma ocho | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex exterior. | 28.211 | - | - | 7.892.874 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

arquitectura construcción s.r.l.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 224

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 31,2 | Treinta y uno coma dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de cielo raso al latex. | 26.687 | - | - | 832.634 |
| 34 | Treinta y cuatro | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas metalicas al sintetico con previo anti oxido. | 64.560 | - | - | 2.195.040 |
| 14,7 | Catorce coma siete | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas al sintetico. | 51.938 | - | - | 763.489 |
| 23,6 | Veintitres coma seis | Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de canaleta y bajadas al sintetico previo anticorrosivo. | 64.610 | - | - | 1.524.796 |
| 3,1 | Tres coma uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de piso. | 21.263 | - | - | 65.065 |
| 171 | Ciento setenta y uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de tejas. | 24.500 | - | - | 4.189.500 |
| 10 | Diez | Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones de tejuelones. | 24.500 | - | - | 245.000 |
| 2 | Dos | Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones Sacar artefactos sanitarios. | 19.438 | - | - | 38.876 |
| 15,5 | Quince coma cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones De revestimientos. | 21.788 | - | - | 338.368 |
| 15 | Quince | Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones limpieza de ladrillo visto con acido. | 16.271 | - | - | 244.065 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA<br>(Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS<br>(Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS<br>(Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

arquitectura construcción s.r.l.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 224

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 10 | Diez | Restauracion y/o reparacion de edificios.desmonte y demoliciones limpieza de artefactos sanitarios con acido. | 44.601 | - | - | 446.010 |
| 3 | Tres | Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros. | 86.500 | - | - | 259.500 |
| 14 | Catorce | Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros. | 215.751 | - | - | 3.020.514 |
| 171 | Ciento setenta y uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.Aislacion, Provision y colocacion de membrana asfaltica de aluminio 4 mm con ancho de 15 cm. | 34.864 | - | - | 5.961.744 |
| 15,5 | Quince coma cinco | Restauracion y/o reparacion de edificios.Revoques, Salpicado (1:3). | 17.054 | - | - | 264.849 |
| 103 | Ciento tres | Restauracion y/o reparacion de edificios.Techo, Provision y colocacion de tejas. | 143.370 | - | - | 14.767.110 |
| 3,1 | Tres coma uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Carpeta para piso ceramico o alfombra. | 31.702 | - | - | 97.008 |
| 3,1 | Tres coma uno | Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Porcelanato rectificado esmaltado. | 188.607 | - | - | 577.137 |
| 29,9 | Veintinueve coma nueve | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.Desmonte de mamparas existentes. | 29.150 | - | - | 871.585 |
| 1 | Uno | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.vidrio crudo incoloro en espesores de 4mm. | 170.316 | - | - | 170.316 |
| 39,9 | Treinta y nueve coma nueve | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mamparas tipo con perfiles de aluminio. | 247.935 | - | - | 9.892.607 |

arquitectura construcción S.r.l.

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
Departamento de Obras e Infraestructura
Dirección de Administración y Finanzas

| **OBRAS E INFRAESTRUCTURA** (Solicitud de los Servicios) | **COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS** (Verificación de la efectiva recepción) | **DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
**FL_ADQ_08 - Rev. 00**

# Orden de Servicio

# N° 224

| CANTIDAD | | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | LETRAS | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| 11 | Once | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mampara para puertas con cerradura y accesorios incluidos. | 385.963 | - | - | 4.245.593 |
| 9 | Nueve | Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mampara de yeso con perfileria de acero galvanizado Se cellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar. | 195.453 | - | - | 1.764.941 |
| | | | | | | |
| SUB-TOTALES | | | | 0 | 0 | 76.777.248 |
| TOTAL A PAGAR: Guaraníes Setenta y seis millones setecientos setenta y siete mil doscientos cuarenta y ocho.- | | | | | | 76.777.248 |
| Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 6.979.750.- Total IVA: 6.979.750.- | | | | | | |

| Observaciones: .- | Res. N° | Dict. UOC N° | CC N° | CDP N° | Saldo Anterior | Monto | Saldo Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 222/2021 | 6/2021 | LP-23015-21-198256 | 101/21 | 752.741.518 | 76.777.248 | 675.964.270 |

| DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios) | COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción) | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago) |
|---|---|---|
| Arq. Cristóbal Luis Martínez, Jefe<br>Dpto. de Obras e Infraestructura<br>Dirección Nacional de Aduanas | | |