Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 13 - ITAPIRAZ

Nº 1236

Señor (es) GRUPO INTEGRAL

Dirección AV. SAN JOSÉ

R.U.C. 800079895-3

Fecha: 11/12/24

REFERENCIA DE BIENES

Móvil Nº: t-46, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1777-1101, Chasis Nº 8AJFR22G904562931, Chapa Nº EAG-847

ITEM	CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
733	7,00		aceite y filtros / toyota 4x4 hilux d/c años: 2006-2013-2014-2015-2016 / aceite motor p/litro	30.474			213.318
734	1,00		filtro de combustible	101.579			101.579
735	1,00		pre filtro de combustible	79.570			79.570
736	1,00		filtro de aceite	82.956			82.956
737	1,00		filtro de aire	150.676			150.676
742	1,00		liquido refrigerante/anticongelante (por galon)	76.184			76.184
744	1,00		lavado, engrase y pulverizado	77.031			77.031
746	1,00		mano de obra por hora para los ítems 733 al 743 y 745	47.176			47.176
660	1,00		servicio de reparacion de motor / toyota 4x4 hilux d/c años: 2006-2013-2014-2015 -2016 / juego de pistón	1.313.752			1.313.752
661	1,00		juego de camisa	722.903			722.903
662	8,00		casquillo de biela	259.026			2.072.208
663	10,00		casquillo de bancada	387.692			3.876.920
664	4,00		casquillo de leva	299.657			1.198.628
665	4,00		buje de biela	118.509			474.036
666	1,00		juego de juntas	749.990			749.990
667	1,00		juego de válvulas	727.981			727.981
668	16,00		guías de válvulas	221.780			3.548.480
669	1,00		juego de aros	473.323			473.323
673	1,00		prueba hidraulica de tapa motor	372.456			372.456
674	1,00		juego de calce lateral	255.640			255.640
680	1,00		rectificar asiento válvulas y esmerilar	343.675			343.675
681	1,00		rectificación de cilindro	546.832			546.832
682	1,00		arbol de leva	1.193.550			1.193.550
684	1,00		rectificación de cigüeñal	363.991			363.991
686	1,00		mano de obra reparación gral.motor	699.647			699.647
695	1,00		mantenimiento de la bomba de alta potencia	567.148			567.148

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio

Hecho por: Jorge Gabriel Gonzalez Escobar
Administrador Regional
Departamento Nº XIII - Area XIV

CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA
SERVICE

Escaneado con CamScanner

Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 13 - AMAMBAY

Nº 1236

697	4,00		pico inyector electrónico c/u	1.603.251			6.413.004
699	4,00		calibrar pico inyector	169.298			677.192
715	4,00		mano de obra por hora para los ítems 660 al 672, 674 al 679, 682, 683, 687, 689 al 694, 696, 697, 700 al 702, 705, 708, 709, 711 al 714	47.176			188.704
717	1,00		reparar compresor de aire acond	295.736			295.736
718	1,00		aceite del compresor	101.579			101.579
727	1,00		termostato de a/c	182.842			182.842
732	2,00		mano de obra por hora para los ítems 716, 718, 719, 721, 723, 725 al 727 y 729 al 730	47.176			94.352

RETENCIONES

Sub Total		25.711.872
I.V.A.	30.0%	771.356
Renta	4.0%	1.028.475
SICP	0.4%	98.734
M.J.	0.05%	12.342
M.D.P.	0.05%	12.342
		1.923.249

TOTAL	28.283.059
I.V.A. 5%	
I.V.A. 10%	2.571.187

SON GUARANIES VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE

DIRECTOR

ORDENADOR DE GASTOS

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

Hecho por: Jorge Gonzalez

Lic. Jorge Luis González Escobar
Administrador Regional
Departamento Nº XIII - Area XIV

CENTRO DE ESTETICA AUTOMOTIVA
SERVICE

Escaneado con CamScanner