Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 654

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**Víctor Julián Ayala Perdomo**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	22/11/2019	**F. ENTREGA:**	22/12/2019
LUGAR ENTREGA	Administracion de Aduanas Aeropuerto Silvio Pettirossi	**F. RECEPCIÓN:**	-

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
0,5	cero coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento De piedra bruta.	373.750	-	-	186.875
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.Cimiento De piedra bruta.	373.750	-	-	373.750
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Registro 40x40x50 cm con tapa metalica contratapa de cemento cojinete incluido.	230.000	-	-	230.000
4	Cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1 2 10.	97.500	-	-	390.000
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1 2 10.	97.500	-	-	97.500
4,8	Cuatro coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.mamposteria de elevacion 0 15 m con ladrillo comun 1 2 10.	97.500	-	-	468.000
6	Seis	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 100 mm.	24.234	-	-	145.404
15	Quince	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y tendido de caneria de 50 mm.	14.259	-	-	213.885

JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	**COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS** (Verificación de la efectiva recepción)	**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 654

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.instalacion cloacal, Provision y colocacion de desengrasador.	126.472	-	-	126.472
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria de madera,Aberturas de puertas 0, 80x2,10 incluye marco puerta placa cerraduras y fichas.	887.328	-	-	887.328
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria metalica,Reja de hierro 1,50 x 1,20.	436.567	-	-	873.134
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m.	398.084	-	-	796.168
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.carpinteria metalica,Rejas de hierro con canos cuadrados o circulares hasta altura de 2 40 m.	398.084	-	-	3.184.672
153,8	Ciento cincuenta y tres coma ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex exterior.	58.200	-	-	8.949.414
3,4	Tres coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas al barniz.	61.200	-	-	205.632
3	Tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de aberturas al sintetico.	64.500	-	-	193.500
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de revoque.	58.000	-	-	580.000
12	Doce	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones de piso.	58.000	-	-	696.000
1	Uno	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones Sacar puertas - ventanas.	30.507	-	-	30.507
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Acarreo de escombros.	100.000	-	-	500.000

JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 654

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
5	Cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.Retiro de escombros.	250.000	-	-	1.250.000
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.arena lavada de rio.	85.792	-	-	686.336
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.contra pisos De 10 cm con cascotes.	44.437	-	-	355.496
26,4	Veintiseis coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.contra pisos De 10 cm con cascotes.	44.437	-	-	1.173.137
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques, Salpicado 1 - 3.	18.750	-	-	187.500
2,4	Dos coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A una capa.	31.875	-	-	76.500
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A una capa.	31.875	-	-	255.000
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A una capa.	31.875	-	-	318.750
2	Dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A una capa.	31.875	-	-	63.750
0,5	cero coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.revoques A dos capas con hidrofugo.	38.125	-	-	19.063
8	Ocho	Restauracion y/o reparacion de edificios.techo, Chapa galvanizada No 28 sobre estructura de perfiles.	187.500	-	-	1.500.000
26,4	Veintiseis coma cuatro	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm.	70.000	-	-	1.848.000
20	Veinte	Restauracion y/o reparacion de edificios.piso Baldosones de hormigon 40x40x3 cm.	70.000	-	-	1.400.000
1,3	Uno coma tres	Restauracion y/o reparacion de edificios.cimiento, Losa de hormigon armado.	1.667.500	-	-	2.134.400
0,5	cero coma cinco	Restauracion y/o reparacion de edificios.cimiento, Losa de hormigon armado.	1.667.500	-	-	833.750

JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 654

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
0,2	cero coma dos	Restauracion y/o reparacion de edificios.cimiento, Losa de hormigon armado.	1.667.500	-	-	333.500
1	Uno	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.vidrio incoloro en espesores de 6mm.	255.007	-	-	255.007
SUB-TOTALES				0	0	31.818.430
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y un millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos treinta.-						31.818.430
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 2.892.585.-	Total IVA: 2.892.585.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	860/2019	65/2019	LP-23015-19-177960	----x----	--------	31.818.430	--------

JEFE DPTO. DE SERVICIOS GENERALES (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

638004