CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO DE MANT. Y REP DE VEHICULOS N° 01/UT/DSG/DA/2023

Asunción, 07 de agosto de 2023

Señor
AUTOREPUESTO DIOVER SA
Avenida Cacique Lambaré Nº 207 – Fernando de la Mora
Tel.: (021) 556 647

Tengo el agrado de dirige a Usted, en marco de la **LPN N.º 03/2023 – ID N.º 422.734, CONTRATO N.º 06/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,** y en mi carácter de Administrador del Contrato, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación del rodado detallado más abajo, conforme la **NOTA DE PRESUPUESTO N.º 001/2023 de la firma adjudicada; el cual estará adjunto en dicho documento.**

DATOS DEL VEHICULO:

MÓVIL	: 52	**TIPO**	: CAMIONETA
MODELO/AÑO	: KIA SPORTAGE/2015	**CHAPA**	: BSP 453
COLOR	: BLANCO	**KILOMETRAJE**	: 109.288

SERVICIOS SOLICITADO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
84.1	Eje de homocinética, LH	Unidad	1	730.442	730.442
84.2	Eje de homocinética	Unidad	1	730.442	730.442
84.5	Juego Pastilla freno del 4x2	Unidad	1	257.816	257.816
84.7	Juego de pastilla de freno tras. 4x2	Unidad	1	257.816	257816
84.9	Bieleta estabilizadora	Unidad	2	179.995	359.990
84.10	Buje de estabilizador central	Unidad	4	215.507	862.028
84.13	Torreta de amortiguador	Unidad	2	264.356	528.712
84.16	Guardapolvo de amortiguador	Unidad	2	71.630	143.260
84.17	Buje brazo delantero inferior	Unidad	2	358.070	716.140
84.18	Buje de brazo inferior	Unidad	2	358.070	716.140
84.19	Parrilla inferior LH	Unidad	3	472.646	1.417.938
84.20	Parrilla inferior RH	Unidad	3	472.646	1.417.938
84.22	Rotula de parrilla inferior	Unidad	2	229.172	458.344
84.23	Buje de punta de eje trasera	Unidad	1	114.596	114.596
84.24	Buje de punta de eje	Unidad	1	114.596	114.596
84.30	Brazo tensor tras. 4x2	Unidad	2	444.002	888.004
84.32	Brazo bieleta trasero, LH	Unidad	2	114.596	229.192
84.33	Brazo bieleta trasero, RH	Unidad	2	114.596	229.192
84.34	Goma de suspensión	Unidad	1	71.630	71.630
84.35	Buje trasero derecho	Unidad	1	114.596	114.596
84.36	Buje trasero izquierdo	Unidad	1	114.596	114.596
84.37	Buje de brazo trasero tensor derecho	Unidad	1	114.596	114.596
84.38	Buje de brazo trasero tensor izquierdo	Unidad	1	114.596	114.596
84.40	Cremallera	Unidad	1	2.428.723	2.428.723
84.41	Extremo de dirección RH	Unidad	1	157.562	157.562
84.42	Extremo de dirección LH	Unidad	1	157.562	157.562
87.1	Filtro de aceite	Unidad	1	48.703	48.703
87.2	Filtro de combustible	Unidad	1	100.274	100.274
87.3	Filtro de aire	Unidad	1	57.308	57.308
87.4	Aceite de motor SAE 10W30	Unidad	8	20.059	160.472
87.6	Fluido de caja ATF SP-IV	Unidad	4	22.927	91.708
87.7	Filtro de caja automática	Unidad	1	300.782	300782
87.8	Rectificación de discos	Unidad	4	28.664	114.656
Son Total Guaraníes: catorce millones trescientos veinte mil trescientos cincuenta					**14.320.350**

Plazo de entrega del servicio:

- **Mantenimientos y reparaciones que no revisten BAJA COMPLEJIDAD**: entrega en un plazo máximo de 3 (días) a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten MEDIANA COMPLEJIDAD:** entrega en un plazo máximo de 5 (cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten ALTA COMPLEJIDAD:** entrega dentro de los 15 (quince) días a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.

Lugar de entrega y recepción de trabajo: en el predio del taller.

Alan Sebastián Mendez
Administrador del Contrato

Vº Bº Jefe de Área

Dr. Germán Escurra
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

RECIBIDO:_____

FECHA: 07 / 08 / 2023