ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 8 de enero de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BKR 764_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
757							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
FOCOS DE FILAMENTOS				3,00	15.000	45.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
MANO DE OBRA				4,00	110.000	440.000
					TOTAL	662.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legüizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173470

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 08/01/2024

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419603
CHAPA:	BKR 764	**COLOR:**	GRIS	2012	
KM:	191,914	**Contrato Nº**		D.V. Tucson GLS	

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
16 – 1.2	Focos de filamentos.	3	15,000	45,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
19 – 1.19	Mano de Obra	4	110,000	440,000
	TOTAL GS.			**662,000**

TOTAL GENERAL **662,000**

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

CARLOS DIAZ

ADMINISTRACION TALLER

Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina

Jefe de Sección Talleres

BNF