ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 18 de julio de 2025

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1243

Chapa Nº _BKS 107 Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
TUERCAS DE RUEDA				1	14.000	14.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				18	110.000	1.980.000
(REPARACIÓN DE CHAPERÍA)						
					TOTAL	2.114.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Gerencia Departamental de Administración

Automotor

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

ISUZU · HYUNDAI · GEELY

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175817

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474801	*CHAPA:*	BKS 107	*KM:*	292,265
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12_ / 2023	*FECHA:*	18/07/2025

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
18 – 1.6	Tuercas de rueda.	1	14,000	14,000
18 – 1.12	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
18 – 1.13	Mano de Obra	18	110,000	1,980,000
	(reparación de chapería)			
	TOTAL GS.			2,114,000

TOTAL GENERAL	2,114,000

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF