ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 11 de diciembre de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1181

Chapa Nº _BJH 761_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** **GERENCIA DPTAL. DE SEGURIDAD**

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO DE ACEITE MOTOR				8	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1	109.000	109.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	115.000	115.000
CORREA DE ALTERNADOR				1	535.000	535.000
CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO				1	3.610.000	3.610.000
VALVULA EXPANSORA				1	794.000	794.000
GAS REFRIGERANTE 134 A				1	330.000	330.000
BOBINA				1	716.000	716.000
POLEA DE COMPRESOR				1	932.000	932.000
AMORTIGUADORES TRASEROS				2	914.000	1.828.000
BUJES TRASEROS				2	133.000	266.000
TAQUEADORES				2	161.000	322.000
JUEGO DE BUJES DELANTERO				1	695.000	695.000
MATERIALES AUXILIARES				1	120.000	120.000
MANO DE OBRA				42	110.000	4.620.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
VALVULA COMPRESOR				1	499.000	499.000
DISCO COMPRESOR				1	795.000	795.000
CONTROL FRIO				1	108.000	108.000
PANEL FRONTAL				1	2.784.000	2.784.000
SOPORTE ESCAPE				2	27.000	54.000
					TOTAL	19.752.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

Carlos Díaz
Administración - Servicios
Agro Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLER	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan a contrato.		
Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División División Transporte Gerencia Departamental de Administración

1181

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175495

2019
Cía. Dptal. de Segur.

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHSH81XDCU816308	*CHAPA:*	BJH 761	*KM:*	251,247
MARCA:	HYUNDAI	*COLOR:*	PLATA		
MODELO	SANTA FE	*CONTRATO Nº:*	12 / 2023	*FECHA:*	11/12/2024

Item.	*Discriminación Repuestos*	*Cant.*	*Precio Unit.*	*10%*
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
4 – 1.3	Correa de alternador.	1	535,000	535,000
8 – 1.8	Condensador de aire acondicionado.	1	3,610,000	3,610,000
8 – 1.10	Válvula expansora.	1	794,000	794,000
8 – 1.12	Gas refrigerante 134 A.	1	330,000	330,000
8 – 1.14	Bobina.	1	716,000	716,000
8 – 1.16	Polea de compresor.	1	932,000	932,000
10 – 1.1	Amortiguadores traseros.	2	914,000	1,828,000
10 – 1.2	Bujes traseros.	2	133,000	266,000
2 – 1.9	Taqueadores.	2	161,000	322,000
2 – 1.16	Juego de bujes delantero.	1	695,000	695,000
8 – 1.19	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
8 – 1.20	Mano de Obra	42	110,000	4,620,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Válvula compresor	1	499,000	499,000
	Disco compresor	1	795,000	795,000
	Control frio	1	108,000	108,000
	Panel frontal	1	2,784,000	2,784,000
	Soporte Escape	2	27,000	54,000
	TOTAL GS.			**19,752,000**

TOTAL GENERAL	**19,752,000**

Obs

** Los repuestos y/o mano de obra contemplados como **Presupuesto Adicional** no se encuentran incluidos en la planilla de precios*

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DE	:	DIVISIÓN SOPORTE ADMINISTRATIVO SEGURIDAD
REF	:	Reparación y mantenimiento
FECHA	:	10 /12 / 2024

Solicitamos por medio de la presente, el servicio de reparación y mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI SANTA FE, Chapa N° BJH 761,** a cargo de la Gerencia Departamental de Seguridad BNF.

Atentamente,

Marco Cardoso F.
Asistente
Gerencia de Área de Seguridad

Elvis Eugenio Galeano
Jefe de División
Centro de Operaciones de Seguridad