ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 20 de marzo de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI SANTA FE **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2010

Chapa Nº BFG 395_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
405							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				8,00	48.000	384.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	136.000	136.000
FILTRO DE AIRE				1,00	109.000	109.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				1,00	103.000	103.000
MANO DE OBRA				2,00	110.000	220.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	265.000	265.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	115.000	115.000
					TOTAL	1.332.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato.		

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Osvaldo R. Leguizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0172800

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 20/03/2023

VEHICULO:	SANTA FE	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHSH81XCBU621607
CHAPA:	BFG 395	**COLOR:**	GRIS		
KM:	414,538	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
6 – 1.21	Cambio de aceite motor.	8	48,000	384,000
6 – 1.22	Filtro de aceite.	1	136,000	136,000
6 – 1.23	Filtro de aire.	1	109,000	109,000
5 – 1.1	Foco de alta y baja.	1	103,000	103,000
6 – 1.36	Mano de Obra	2	110,000	220,000
6 – 1.24	Filtro de combustible.	1	265,000	265,000
8 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	115,000	115,000
	TOTAL GS.			1,332,000

TOTAL GENERAL	**1,332,000**

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

CARLOS DIAZ

ADMINISTRACION TALLER

Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina

Jefe de Sección Talleres

BNF