Ministerio Público
República del Paraguay

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 7 ITAPUA

Nº 1673

Señor (es) TALLER RC

Dirección DE LA BURRERITA C/ SATURIOS RIOS

R.U.C. 653374-4

Fecha: 20/05/22

REFERENCIA DE BIENES

**Móvil Nº: T-75, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-0475, Chasis Nº 8AJFR22G604566757, Chapa Nº BLL 770**

| ITEM | CANT. | UND. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | GRAVADAS 5% | GRAVADAS 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | | Cambiar guardapolvo de cremallera c/u | 215.600 | | | 215.600 |
| 2 | 2,00 | | Cambiar buje barra estabilizadora delantero c/u | 137.984 | | | 275.968 |
| 3 | 2,00 | | Cambiar brazo bieleta c/u | 247.940 | | | 495.880 |
| 4 | 6,00 | | Mano de obra por hora | 75.460 | | | 452.760 |
| 5 | 1,00 | | Cambiar pastilla de freno (ambas ruedas) | 485.100 | | | 485.100 |
| 6 | 1,00 | | Rectificar disco de freno (ambos) | 232.848 | | | 232.848 |
| 7 | 1,00 | | Cambiar fibras freno (AMBAS RUEDAS) | 567.028 | | | 567.028 |
| 8 | 1,00 | | Rectificar tambor de freno trasero(ambos) | 232.848 | | | 232.848 |
| 9 | 2,00 | | Cambiar fluido de freno | 47.432 | | | 94.864 |
| 10 | 6,00 | | Mano de obra por hora | 75.460 | | | 452.760 |
| 11 | 1,00 | | Cambiar placa de diodos | 243.628 | | | 243.628 |
| 12 | 1,00 | | Cambiar carbón y porta carbón de alternador | 254.408 | | | 254.408 |
| 13 | 1,00 | | Cambiar polea alternador | 452.760 | | | 452.760 |
| 14 | 2,00 | | Cambiar ruleman (alternador) | 297.528 | | | 595.056 |
| 15 | 5,00 | | Mano de obra por hora | 75.460 | | | 377.300 |
| 16 | 1,00 | | Regular válvulas | 140.140 | | | 140.140 |
| 17 | 1,00 | | Cambiar correa POLY V | 495.880 | | | 495.880 |
| 18 | 1,00 | | Cambiar tapon de carter c/arandela | 200.508 | | | 200.508 |
| 19 | 1,00 | | Cambiar tensor de correa POLY V | 340.648 | | | 340.648 |
| 20 | 1,00 | | Cambiar polea libre de correa POLY V | 260.876 | | | 260.876 |
| 21 | 6,00 | | Mano de obra por hora | 75.460 | | | 452.760 |
| 22 | 7,00 | | Cambiar aceite de motor p/litro | 38.808 | | | 271.656 |
| 23 | 1,00 | | Cambiar filtro de combustible | 129.360 | | | 129.360 |
| 24 | 1,00 | | Cambiar pre filtro de combustible | 101.332 | | | 101.332 |
| 25 | 1,00 | | Cambiar filtro de aceite | 105.644 | | | 105.644 |
| 26 | 1,00 | | Cambiar filtro de aire | 191.884 | | | 191.884 |
| 27 | 2,00 | | Cambiar liquido refrigerante/anticongelante(por galon) | 97.020 | | | 194.040 |
| 28 | 3,00 | | Mano de obra por hora | 50.111 | | | 150.333 |
| 29 | 2,00 | | Cambiar amortiguador delantero c/u | 821.436 | | | 1.642.872 |

DIRECTOR

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Natalia Segovia

Lic. Natalia Segovia
Administradora - Departamento VII
Ministerio Público

CamScanner

Ministerio Público
República del Paraguay

# ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 7 ITAPUA

Nº 1673

| RETENCIONES | |
|---|---|
| Sub Total | 9.187.946 |
| I.V.A. 30.0% | 275.639 |
| Renta 3.0% | 275.638 |
| SICP 0.4% | 35.649 |
| M.J. 0.05% | 4.456 |
| M.D.P. 0.05% | 4.456 |
| | 595.838 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | 10.106.741 |
| I.V.A. 5% | |
| I.V.A. 10% | 918.795 |

SON GUARANIES DIEZ MILLONES CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

DIRECTOR

Ing. Agr. Luis Carlos Saucedo
Director de Centros Regionales
Ministerio Público

Econ. Expidio Palacios
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

Hecho por: Natalia Segovia

Lic. Natalia Segovia
Administradora - Departamento VI
Ministerio Públic

CamScanner