ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 14 de Noviembre de 2023

Vehículo Marca: TOYOTA FORTUNER Tipo: CAMIONETA Modelo: 2016

R/M Nº 880

Chapa Nº _BXA 155_ Nº de orden: ___S/N___ Dependencia: PRESIDENCIA BNF

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
MANO DE OBRA				1,00	120.000	120.000
MANO DE OBRA				1,00	120.000	120.000
FILTRO DE AIRE				1,00	237.600	237.600
FILTRO DE ACEITE				1,00	94.800	94.800
ACEITE 15 W 50 POR LITRO				7,00	55.000	385.000
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	460.000	460.000
LIMPIEZA DE FILTRO DE TANQUE DE COMBUSTUBLE				1,00	190.001	190.001
DESM. Y MONTAR EGR P/ LIMPIEZA				1,00	190.001	190.001
DESM. Y MONTAR TANQUE DE COMB. P/ LIMPIEZA				1,00	182.400	182.400
DESM. Y MONTAR PICOS INYECTORES				1,00	121.601	121.601
CAMBIO DE 4 ARANDELAS DE RETORNO				1,00	228.000	228.000
CAMBIO DE SENSOR MAF				1,00	76.000	76.000
DESM. Y MONT. TAPA BALANCIN P/				1,00	152.000	152.000
DIAGNOSTICO DE PICOS INYECTORES				1,00	780.001	780.001
DESM. MONT. INTERCOOLER				1,00	114.001	114.001
LIMPIEZA DE MULTIPLE DE ADMISION				1,00	243.200	243.200
LIMPIA INYECTOR DIESEL				1,00	237.435	237.435
ARANDELA PICO INYECTOR				4,00	24.172,5	96.690
SENSOR FLUJO DE AIRE ADMISION				1,00	1.429.973	1.429.973
JUNTA PICO INYECTOR				1,00	260.288	260.288
				0,00	0	0
				0,00	0	0
				0,00	0	0
					TOTAL	5.718.991

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

66373-

Fecha: 14/11/2023
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJYZ59G503068295
Chapa: BXA155
Color: PLATA
Kilometraje: 124935
Orden Nro.: T1-I-427278
Asesor.: Luis Ayala
Presupuesto Nro.: 427278
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Complejo

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	1.1.8 Mano de Obra		109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
	11.1.14 Mano de Obra		109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
A99	1.1.4 Filtro de aire	1,00	216.000	216.000	0	21.600	237.600	0
A99	1.1.3 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	1.1.1. Aceite motor 15W50 por litro	7,00	50.000	350.000	0	35.000	385.000	0
A99	11.1.2 Filtro de aire acondicionado	1,00	418.182	418.182	0	41.818	460.000	0
	Total General:				0	128.855		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		1.417.400	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

606374.

Fecha: 14/11/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJYZ59G503068295
Chapa: BXA155
Color: PLATA
Kilometraje: 124935
Orden Nro.: T1-I-427278
Asesor.: Luis Ayala
Presupuesto Nro.: 4272781
Condición de pago: CREDITO 15 DIAS
Observaciones : Presupuesto Adicional

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	LIMPIEZA DE FILTRO DE TANQUE DE COMBUST		69.091	172.728	0	17.273	190.001	0
	DESM. Y MONTAR EGR P/ LIMPIEZA		69.091	172.728	0	17.273	190.001	0
	DESM Y MONTAR TANQUE DE COMB P/ LIMPI		69.091	165.818	0	16.582	182.400	0
	DESMONTAR Y MONTAR PICOS INYECTORES P		69.091	110.546	0	11.055	121.601	0
	CAMBIO DE 4 ARANDELA DE RETORNO DE PI		69.091	207.273	0	20.727	228.000	0
	CAMBIO DE SENSOR MAF		69.091	69.091	0	6.909	76.000	0
	DESMONT Y MONT. TAPA BALANCIN PARA DE		69.091	138.182	0	13.818	152.000	0
	DIAGNOSTICO DE PICOS INYECTORES		709.092	709.092	0	70.909	780.001	0
	DESM. Y MONT. INTERCOOLER		69.091	103.637	0	10.364	114.001	0
	LIMPIEZA DE MULTIPLE DE ADMISION		69.091	221.091	0	22.109	243.200	0
0881380100	LIMPIA INYECTOR DIESEL	1,00	215.850	215.850	0	21.585	237.435	0
1117630011	ARANDELA PICO INYECTOR	4,00	21.975	87.900	0	8.790	96.690	0
2220430010	SENSOR, FLUJO DE AIRE ADMISION	1,00	1.299.975	1.299.975	0	129.998	1.429.973	0
9090430013	JUNTA PICO INYECTOR	5,00	47.325	236.625	0	23.663	260.288	0
	Total General:				0	391.054		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		4.301.591	

Trazabilidad de contacto al cliente:

ITEMS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO

PREVIA AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE TRANSPORTE

Arnaldo Montiel
Administración Dep. Post. Venta
Toyotoshi S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....