ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 16 de setiembre de 2024

Vehiculo Marca: TOYOTA HILUX **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2017

R/M Nº
1078

Chapa Nº _HDZ 561_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DPTAL. DE ADMINISTRACIÓN

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
MANO DE OBRA				1,5	120.000	180.000
FILTRO DE AIRE				1	221.500	221.500
FILTRO DE ACEITE				1	94.800	94.800
FOCO 2FIL 12VOLT				3	27.800	83.400
ACEITE MOTOR 15W 50 POR LITROS				7,5	55.000	412.500
ACEITE ATF PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA				2	115.000	230.000
SERVICIO DE ENGRASE SUSPENSIÓN				1	25.000	25.000
					TOTAL	1.247.200

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Legizamón Avelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. López Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A. SGRC-F-003

1078

PRESUPUESTO

Fecha: 16/09/2024
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJEB8DD004211850
Chapa: HDZ561 — Hilux 2017 — 5 cil. Dptal. ADM.
Color: BLANCO
Kilometraje: 356912
Orden Nro.: T11-I-31909
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 3190911
Condición de pago: CREDITO 60 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	24.1.38 Mano de Obra	1.5	109.091	163.637	0	16.363	180.000	0
A99	24.1.31 Filtro de aire	1,00	201.364	201.364	0	20.136	221.500	0
A99	24.1.33 Filtro de aceite	1,00	86.182	86.182	0	8.618	94.800	0
A99	28.1.38 Foco, 2FIL. 12VOLT	3,00	25.273	75.819	0	7.581	83.400	0
LUB01	24.1.37 Aceite motor 15W50 por litros	7,50	50.000	375.000	0	37.500	412.500	0
LUB01	21.1.29 Aceite ATF para dirección hidráulica por	2,00	104.545	209.090	0	20.910	230.000	0
LUB01	21.1.31 Servicio de engrase suspensión	1,00	22.727	22.727	0	2.273	25.000	0
	Total General:				0	113.382		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		**1.247.200**	

Trazabilidad de contacto al cliente:

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
DE	:	**SECCION TALLERES**
REF	:	Solicitud de mantenimiento
FECHA	:	16 / 09 / 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento para uso del vehículo marca **TOYOTA HILUX, Chapa N° HDZ 561,** a cargo de la Gcia. Dptl. de Administración del BNF.

Atentamente,

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

V° B°
DIV. SERV. GRALES.
Carlos L. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración